R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BERTEA Nr. 4282 din 25.08,2018

## **Proces Verbal**

Încheiat astăzi 25.08.2018 la sediul Primăriei comunei Bertea

Urmare a adresei Institutiei Prefectului Prahova nr. 6322/II/E/2/VI și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 08/15.01.2015, în data de 25.08.2018 s-a întrunit comisia de constatare/ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Județean Prahova
- Ing. Stefanescu Adrian S.G.A. Prahova
- Primar Boghici Aurelian Primăria comunei Bertea

## Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Bertea, în zona drumului județean DJ 101 T, si a drumurilor locale s-au constatat următoarele:

- 1. In satul Lutu Rosu la podul de la "Valea Scandurii", se constata distrugerea rampelor podului, afuierea totala a culeelor precum si fisurarea si deformarea fasiilor cu goluri. Evolutia fenomenului poate duce la distrugerea totala a podului si limitarea accesului catre proprietati si locuinte. (fiind singurul punct de acces).
- 2. Pe DJ 101 T, în punctul "Sinca", zona "Mătrăguni", km 15+470, din cauza viiturilor rapide, a debitului crescut a paraului Bertea si a materialelor antrenate de viitura(copaci, radacini, etc) au fost obturate deschiderile podetului din elemente prefabricate tip "C2", producand afuierea acestora precum si distrugerea parapetului de protectie, tot odata au fost afectate si rampele precum si drumul din zona adiacenta prin depunerea de material aluvionar. S-au produs depuneri de balast in zona amonte de podet pe o lungime de proximtiv 50 m si o grosime de aproximativ 1 m. Din acest motiv curgerea libera a apei se face pe jumatate din sectiunea podetului.
- 3. Pe DJ 101T punct "Scoala Lutu Rosu" s-a produs colmatarea podetului tubular apele curgand peste terasamentul drumului producand eroziunea rampelor precum si dislocarea tuburilor. Podetul nu poate fi folosit in prezent se circula cu dificultate pe o varianta locala, amonte, in conditii improprii.
- 4. Pe DJ 101 T in punctul "Telerez", s-a produs o pierdere a stabilitatii taluzului pe o lungime de aproximativ 30 m si o latime de 1.5 m si o inaltime de 4 m. Se circula in conditii dificile pe un singur fir.
- 5. Pe Dj 101T punct "Cojocarel" s-a produs eroziunea versantului, pe partea dreapta adrumului, pana la limita carosabilului pe o lungime de 35 m. Diferenta de nivel intre calea de rulare si fundul albiei fiind de 5 m.
- 6. pe drumul judetean DJ 101 T, in punctul Hurloi-Dilimot, s-a activat o alunecare de teren care a afectat drumul judetean pe o lungime insumata de aproximativ 320 m, pe toata latimea acestuia, cu diferente de nivel ale partii carosabile variabile intre 10 si 35 cm, drumul fiind valurit.
- 7. Pe DJ 101T, pod peste torentul Macla in punctl Tiganie, s-a produs o coborarea a talvegului cu aproximativ 1 m, producand dezgolirea fundatiilor culeeilor. Circulatia facandu-se in conditii de nesiguranta.

Mentionam faptul ca accesul autospecialelor de intervenție a serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova, S.A.J. Prahova, I.P.J. Prahova etc. spre gospodăriile aflate în satul Lutu Roșu este dificil de realizat, evoluția fenomenelor mai sus menționate putând duce la întreruperea totală a circulației și izolarea locuitorilor satului Lutu Roșu.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Bertea se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum si Institutia Prefectului - judetul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Judetean Prahova si S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Bertea

Termen: Permanent

2. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizare/întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice și expertizelor tehnice, care se impun pentru zonele afectate, în vederea stabilirii cauzelor și a măsurilor de intervenție care se impun.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova și S.G.A. Prahova

Termen: Începand cu 25.08.2018

3. . În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către experții atestați, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova și S.G.A. Prahova

Termen: Începand cu 25.08.2018

4. Până la executia lucrărilor stabilite prin documentațiile tehnice mentionate la pct. 3 se vor lua măsuri provizorii de protejare a corpului și platformei drumului județean 101 T în punctele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto in condiții de siguranță.

> Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: Începand cu 25.86.2018

5. Se va semnaliza corespunzător zonele afectate ale DJ 101 T, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

> Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: Începand cu 25.08.2018

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 6 (sase) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Chiroiu Teodor

S.G.A. Prahova

Ing. Stefanescu Adrian

Primăria comunei Bertea 🗧

Primar Boghici Aurelian