## ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BERTEA Nr. 1896 din 16.03.2015

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.03.2015 la sediul Primăriei comunei Bertea

Urmare a notificării Primăriei comunei Bertea nr. 1883 din 13.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 16.03.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Judetean Prahova
- ➤ Ms. Coandă Eugen Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Primar, Ion Petcu Primăria comunei Bertea
- Viceprimar, Vârghileanu Nicolae Primăria comunei Bertea

## A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Bertea, s-au activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- 1. Pod pe DJ101T, km 11+800, Valea Scândurii
  - eroziune maluri stânga dreapta amonte și aval de pod;
  - distrugere parțială rampe acces;
  - coborâre talveg în zona podului și depunere necontrolată material aluvionar.
- 2. Pe DJ101T, km  $11+800 \div 13+800$ 
  - pe aproximativ 2 km s-au produs degradări ale părții carosabile prin formarea făgașelor, șanțurilor, curgere haotică a apelor pluviale pe carosabil;
  - alunecări de teren (trei puncte) cu prăbuşirea platformei drumului, cu diferențe de nivel de aproximativ 0,8 m;
  - formarea de ebulmente de pe versant și descărcarea acestora în carosabil.
- 3. DJ101T, varianta ocolitoare, punct "Şinca"
  - eroziune fund albie a pârâului Bertea cu antrenarea casetelor, placa superioară fiind desprinsă de casete, prezentând pericol de prăbuşire.
- 4. DJ101T prag fund punct "Brăguță"
  - eroziune mal dreapta cu devierea albiei, coborâre talveg amonte prag cu aproximativ 2,5 m, existând pericolul prăbuşirii pragului și accentuarea eroziuni cu antrenarea casetelor din amonte;
  - ebulment masiv de ordinul sutelor de mc, cu tendință de curgere continuă și obturare totală a pârâului. Fenomenul este activ.

Circulația autovehiculelor este întreruptă pe DJ101T

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Bertea

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova, Primăria comunei Bertea

Some the week in the state of the first of the second and the second

Termen: permanent

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

ing. Chiroiu Teodor

Sistemul de Gospodărire a Apelor / Prahova

Ms. Coandă Eugeniu

Primaria comunei Berte Primar, Ion Petcu

Viceprimar, Vârghileanu Nicolae