JUDETUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 3169 din 19.09.2012 INTRARE

Nr. 1177720

Ziua 19 luna 09 An 2012

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 19.09.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare a notificarii Primăriei comunei Gornet nr. 3038 din 03.09.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 19.09.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Oprescu Nicolae I.S.C D.R.C. Sud Muntenia județul Prahova
- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Negoițescu Nicolae Primăria comunei Gornet Primar

## Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- în satul Cuib se menține situația prezentată în data de 06.06.2012 și 16.07.2012 prin notele de constatare încheiate, respectiv o alunecare de teren pe aproximativ 1000 mp, activată din declarațiile proprietarilor Dinu Gheorghe (nr. 65) și Drăgănoaia Ana Zoe (nr. 71) în aprilie 2012, după Paște; se constată afectarea gravă a structurii de rezistență pereți, fundație, planșeu, pardoseli, a locuinței domnului Dinu Gheorghe (din cauza acestui fenomen proprietarul locuiește într-o anexă).
- la drumul comunal DC 43 s-a constatat o amplificare a fenomenului descris anterior (alunecare de teren), diferența de nivel dintre cele 2 benzi de mers este de aproximativ 10-15 cm, față de 3 cm constatați în data de 16.07.2012;
- pe strada Ecaterina Mănescu fenomenul menționat în nota de 14.06.2012 și 16.07.2012 (ruptură și deplasare a terenului alunecare de teren) este activ și continuu. Din declarațiile proprietarului Stanciu Nicolae fenomenul s-a declanșat în ianuarie 2012;
- pe strada Independeței, fenomenul menționat în data de 06.06.2012 este activ, în ultima perioadă conducta de apă din dreptul proprietății doamnei Mihalcea Elena a fost deplasată și ruptă.

## Măsuri care se impun:

- 1. În satul Cuib se mențin măsurile dispuse anterior de monitorizare a fenomenului, de luare de măsuri în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor și punerea în siguranță a construcțiilor, de anunțare a instituțiilor abilitate în cazul producerii unor evenimente deosebite.
  - Se va notifica proprietarul afectat asupra riscului de a folosi această locuință

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

2. Pentru drumul comunal DC 43, drum de legătură între satele Gornet și Cuib se impune semnalizarea de urgență a sectorului de drum afectat, în vederea evitării producerii accidentelor și de asemenea menținerea măsurilor de expertizare geotehnică și începerea demersurilor pentru obținerea fondurilor pentru proiectare, execuție (dacă primăria nu dispune de acestea).

Răspunde: Primăria Gornet

Termen: înecpând cu 19.09.2012

3. Pentru str. Ecaterina Manescu se mențin măsurile de monitorizare a fenomenului, de acționare în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor, de anunțare a instituțiilor abilitate în cazul unor evenimente deosebite, de obținere de fonduri pentru efectuare de expertize geotehnice (dacă primăria nu dispune de acestea).

Răspunde: C.L.S.U. Gornet și Primăria Gornet-conform responsabilități

Termen: începând cu 19.09.2012

4. Pentru Str. Independenței, ținând cont că la nivelul localității există un proiect de consolidare a zonei, nepus în practică din lipsă de fonduri, se vor continua demersurile pentru obținerea finanțării.

Răspunde: Primăria Gornet

Termen: începând cu 19.09.2012

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

I.S.C - D.R.C. Sud Muntenia – judetul Prahova

Ing. Oprescu Nicolae

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Gornet

Primar, Negoiteșcu Nicolae

Comuna \*\
GORNET