## R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI Nr. 5131 din 21.03.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

200005

Încheiată astăzi 21.03.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

Urmare a adresei Instituției Prefectului Județului Prahova nr.3494/VI/19.03.2014, a adresei Primăriei comunei Valea Doftanei nr. 4725 din 17.03.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 21.03.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Maior Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;
- Ing. Medelean Cornel IRC Sud Muntenia IJC Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Dorobanțu Aron Consiliul Județean Prahova
- Domnul Ing. Manea Ion Primăria comunei Valea Doftanei Primar
- Domnul Oceanu Adrian Iulian Primăria comunei Valea Doftanei Viceprimar

## Descrierea situației:

Ca urmare a deplasării în teren, in urma observatiilor vizuale, precum si din afirmatiile reprezentantiilor administratiei publice locale prezenti la control, comisia a constatat următoarele:

- rețeaua de drumuri locale (realizate din pământ și/sau împietruite), din satele Teșila și Trăisteni ale comunei Valea Doftanei, prezinta o stare avansata de degradare (gropi, făgașe), pe o lungime de aproximativ 10km, periclitandu-se astfel circulatia auto in zona.
- Conform afirmatiilor reprezentantiilor administratiei publice locale prezenti la control rezulta ca aceste deteriorari au aparut sau s-au accentuat ca urmare a precipitatiilor si scurgerilor apelor meteorice de pe versantii adiacenti drumurilor.
- Circulația pe aceste drumuri locale se defășoară cu dificultate existând pericolul real de evenimente rutiere și pagube materiale. Menționăm faptul că se impune refacerea de urgență a platformei drumurilor locale din zonele afectate pentru a stopa fenomenul de degradare continuă datorată și a realizarii unor șanțuri/rigole amenajate pentru preluarea si dirijarea apelor meteorice.

## Măsuri care se impun:

1. Primaria Valea Doftanei va continua monitorizarea starii drumurilor si functie de evolutia degradarilor, va lua masuri specifice de punere in siguranta a acestor drumuri. Se vor lua masuri pentru semnalizarea corespunzatoare a zonele afectate in vederea aterntionarii si evitarii producerii unor accidente.

Avand in vedere degradarile constatate, se vor face demersurile necesare pentru intocmirea unor studii/expertize de catre specialisti atestati in domeniile specifice in vederea analizarii, studierii si determinarii cauzelor aparitiei acestor degradari si fundamentarea din punct de vedere tehnic, economic, functional, arhitectural si urbanistic al masurilor de interventie ce se impun.

In functie de concluziile, masurile dispuse si solutiile fundamentate prin studii/rapoarte de expertize, se vor intocmi documentatii tehnice cu detalii de executie, vizate de catre experti atestati in domeniile specifice, dupa care se va trece la executia lucrarilor etapizat, in functie de urgentele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Se va înainta către S.G.A. Prahova o solicitare pentru emiterea unei notificări cu privire la exploatarea a 2000 mc. de agregate minerale din albia cursurilor de apă de pe raza U.A.T. Valea Doftanei.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: urgent, începând cu 21.03.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vîlcu Gheorghe

IRC Sud Muntenia – IJC Prahova

Ing. Medelean Cornel

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu laurențiu

Consiliul Județean Prahova

Branch Chill Brainne

Ing. Dorobanțu Aron

Primăria comunei Valea Doftanei

Primar, Ing. Manea Ion/

Viceprimar, Oceanu Adrian Iulian