R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA PROVIȚA DE SUS Nr. 2108 din 16.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 16.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Provița de Sus, în data de 16.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. luga Dorina, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C.
 Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- D-na Bucur Irina Corina Primăria comunei Provita de Sus- viceprimar
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in perioada iunie-iulie 2010, urmare a ploilor abundente datorită debitelor crescute ale paraului Provița, cât și datorită scurgerii apelor de pe versanții dealurilor din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus au avut loc o serie de eroziuni ale malurilor si alunecări de teren cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

- 1. În satul Izvoru, în punctul Anghel, datorită eroziunii talvegului, pârâul Provița şi-a schimbat cursul şi a dezvelit complet pe o lungime de 30 m conducta magistrală (dezafectată) proprietate a SC TRANSGAZ Mediaş. Deasemenea eroziunea malului drept pe o lungime de aproximativ 70 m a afectat proprietatea (teren cu destinația fâneață) fam. Baciu Gheorghe.
- 2. În satul Provița de Sus, în punctul Bondoc, datorită eroziunii talvegului pârâului Provița a fost dezvelită complet pe o lungime de 50 m conducta magistrală proprietate a S.C. TRANSGAZ Mediaş. Conducta este lestată (protecție din beton) și nu reprezintă un risc major de fisurare sau rupere. În zona amonte de această conductă există o eroziune activă a malului drept care a distrus drumul de acces la cele 4 gospodării (există o altă cale de acces).
- 3. În satul Provița de Sus, în punctul Niculescu (aval de puntea pietonală) există o eroziune activă a malului drept al pârâului Provița pe o lungime de aproximativ 200 m, care a distrus complet drumul de acces și a izolat proprietatea familiei Camen Florea.

Alunecarea de teren ale versantului malului drept reactivată pe o lungime de circa 250 m au afectat grav locuințele și proprietățile familiilor Camen Florea, Voicu Ion și anexa familiei Niculescu Gheorghe. Menționăm că locuința familiei Niculescu Gheorghe a fost distrusă complet în urma alunecărilor de teren produse în anul 2009. Comitetui Local pentru Situații de Urgență Provița de Sus a dispus în anul 2009 evacuarea familiei Niculescu (compusă din 7 membrii) la Școala Plaiu dezafectată, unde locuiesc provizoriu.

4. DC modernizat, asfaltat, în punctul Valea Poienii, în dreptul proprietății familiei Anghelina, are infrastructura afectată și distrusă calea de rulare (fisuri în asfalt și denivelări) pe o lungime de 50 m și o lățime de 4 m, drumul devenind foarte greu practicabil. Deteriorarea continuă a drumului poate duce la izolarea completă a 15 gospodării.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare ale versanților și de eroziune ale malurilor pârâului Provița, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Provița de Sus va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: Urgent, începând cu 16.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înştiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Sus

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - viceprimar Bucur Irina Corina

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Constructii – Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. luga Dorina

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

S.G.A. Prahova

Ing. Jilăveanu Laurentiu

Primăria Comunei Provița de S

viceprimar

Bucur Irina Corina