R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr. 1666 din 05.05.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 6017/II/E/2/VI din 12.04.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- > Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 05.05.2017, în comuna Teișani, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Anghelache Rodica, din partea primăriei Teișani, unde am constatat faptul că, în urma precipitatiilor abundente au fost afectate următoarele:

1. In satul Valea Stîlpului

- pe malul drept al Pârâului Stîlpul s-au accentuat eroziunile malurilor și alunecărilor de teren, afectând drumul local adiacent pârâului în mai multe puncte: Catană Dumitru, Debu Alexandru, Lungu Ion. Se constată și afuierea bazei structurii metalice (țevi metalice) a podului peste pârâul Stâlpul, pod ce asigură accesul locuitorilor satelor Olteni, Valea Stâlpului și Teișani. De asemenea au fost afectate trecerile prin albie din următoarele puncte: Catană Dumitru, Zamfir Elena Roxana.

2. In satul Olteni:

- pe drumul comunal DC 17 (parțial balastat) pe o lungime de aproximativ 5 km s-au format făgașe pe toată lățime drumului, circulația auto și pietonală se desfășoară cu dificultate.
- pe partea dreaptă a pârâului Stâlpu, în punctul Mărculescu, s-au produs eroziuni ale malului pe o lungime de aproximativ 100 m (realizat din gabioane) primul gabion din amonte fiind dislocat. Evoluția fenoemnului poate duce la distrugerea lucrării de apărare de mal.

3. In satul Stubeiu:

- pe DC 144, la km 0+200 s- a produs o tasare a platformei drumului (10-12 cm), pe o lungime de cca 85 m, o lățime de aproximativ 1,5 m care îngreunează circulația, acesta fiind singurul drum de legatură cu satul de reședință.
- în punctul Câmpeanu, pe drumul local s-a produs o tasare a platformei drumului (10-12 cm), pe o lungime de cca 10 m, o lățime de aproximativ 1,5 m. Evoluția fenomenului poate duce la întreruperea circulației auto.

4. In satul Teișani:

- pe partea dreaptă a drumului județean DJ100N (direcția Slănic-Teișani), în punctul Dispensar, s-a produs o afuiere a fundației zidului de sprijin aferente rigolei și a părții carosabile drumului județean menționat, care a produs tasarea drumului județean (5 cm) pe o lungime de aproximativ 50 m și o lățime de aproximativ 0,8 m.

5. In satul BUGHEA DE SUS:

- pe DC17 la km 6+0.000 s- a produs o alunecare de teren a versantului de pe partea dreapta pe o lungime de cca 150 m care a afectat drumul comunal, circulația desfășurandu-se cu dificultate.
- în zona podului metalic în zona U.A.T. GURA VITIOAREI a fost distrusă trecerea prin albia pârâului Bughea. De asemenea este afectată prin afuiere baza punții pietonale (țevi metalice).

Mențiune: Pentru zonele afectate de pe pârâul Stâlpul, pe raza satelor Olteni și Valea Stâlpului, SGA Prahova a făcut demersuri către ABA Buzău – Ialomița în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Apărări de mal pe pârâul Stâlpul, comuna Teișani, județul Prahova". Actualmente acest studiu este în stadiul de avizare.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

2. Zonele în care sunt afectate drumurile comunale vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 05.05.2017

3. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumurilor locale, pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: urgent, începând cu 05.05.2017

4. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumului județean DJ 100 N (punct Dispensar – sat Teișani), pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: urgent, începând cu 05.05.2017

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Jargență al Județului Prahova

Maior Vîley Gheorghe

S.G.A Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Primăria comunei Teișani Viceprimar, Anghelache Rodica