## R O M A N LA JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI

Nr. 6178 din 99.06.2017

## PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 09.06.2017 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

În urma adresei înstituției Prefectului - județui Prahova nr. 8823/II/E/2/CT din 25.05.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată ein:

- ➤ Ing. Isātoi Rozana Consiliul Judeţean Pranova
- Sing. Cheorghiță Viore: Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență ai Județului Prahova ne-am ceplasat estăzi, 09.06.2017, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Oceanu Adrian, din partea primăriei Valea Doftanei, unde am constatat faptul Co în urano precipitațiilor abundente din ultima perioadă pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:
- Di Punctul Cheia Feşilei: in satul Teşila, str. Lacului (situata la aprox. 400 m de Di 1021), pietruită, a fost afectată pe o lungime de aprox. 200m, o lățime de aproximativ 2 m, datorită erodarii malului drept a raului Doftana precum și datorită faptului că versanții, atât superior cât și inferior spre râul Doftana sunt străbatuti de mai multe debușee create ca urmare a precipirațiilor meteorice care au angrenat grobotiș (pământ, piatră și argilă). Diferenta de nivel dintre platforma strazii si albia raului Doftana este de aprox. 30 m. Evolutia fenomenului poate duce la întreruperea accesului către cele 30 gespodării din zonă. C.L.S.U. Valea Doftanei a intervenit pentra refacerea corpului și platformei druma lui local (măsură provizorie).
- 2 Punchel Ermeneasa: distrugerea parțială a pragului de fund aval de podul peste albia pârâului Ermeneasa (lungime 14 m, lățime 6 m, picioare beton și planșeu din lemn) a produs afuierea fundație: pilonului central al podului, existând pericolul distrugerii acestuia.
- 3. Pe dramul județean DJ 101 S Valea Doftanei Secăria, între km 0+500 1+300 s-au produs 3 tasări ale platformei drumului (aproximativ 10-15 cm) pe o lungime însumată de aproximativ 100 m si o lățime de circa 2m.

## MASURI CARE SE IMPUN:

Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), L.C. Probova, precum și Instituția Prefectulul - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consilius Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenumente deosebite: erodări de taluzuri, alanecări de teren, blocări de drumuri etc.

Rásounde: Conducerea primăriei Vales Doltanei

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a celor 2 zone afectate de pe str. Lacenci, în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Conducerea comunei Valca Doftanei

Termen: începând cu 09.06.2017

3. Se va sualiza situația existentă pe D.J. 101 S și se vor identifica sursele de finanțare privind posibilitatea includerii în programul de reparații a lucrărilor de refacere a zonelor afectate pentru assigurarea circulației în condiții de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 09.06.2017

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova Ing. Băloi Roxana

MIR

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Sing. Gheorghifa Viorel

Inspectoratul pentru Situații de Ligență al Județului Prahova

Mr. Vilca Gheorghe

Primăria comunei Valea Doftanei

viceprimar Oceanu Adrian