Detasament Pompieri Bo desti Garda de Interventie Valenii de Mun Ofiter III Lt. Stanciu Ciprian 1916 23.05.20/J

NOTA DE CONSTATARE

Incheiata azi 23,05,2011 pe teritoriul administrativ al comunci Teisani

La efectuarea constatarii au participa urmatorii: Viceprimar : Anghelache Rodica Georgeta

Reprezentant I.S.U.J. Prahova: Lt. Stanciu Ciprian

## Descrierea situatiei

Verificarile au fost efectuate ca urma e a notei de constatare/evaluare intocmita de catre « CLSU Teisani prin care semnaleaza avarierea unui numar de 3 drumuri comunale: Ca urmare a precipitatillor abundente din perioada 14-18.05.2011 pe teritoriul comunei Teisani s-aŭ inregistrat ur natoarele situatii:

- 1. In satul Valea Stalpului pe drumul local adiacent paraului Valea Stalpului, dato ita scurgeri apei de pe versanti, in dreptul proprietatii delui Mosneanu Nicolae, apararea de mal a cedat pe o distanta de aproximativ 34 ml, produçandu-se o aluncare a terenului spre albia paraului, astfel fiind afectata infrastructura dru nului local cu posibilitate de rupere a covorului asfaltic. Circulatia pe drum ul local respectiv se poate face doar cu turisme, accesul masinilor de mare tonaj fiind exclus. (15 gospodarii, 60 persoane).
- 2. In satul Valea Stalpului pe drumul local adiacent paraului Valea Stalpului, dato ita scurgeri apei de pe versanti, in dreptul proprietatii d-nei Tantareanu Elisabeta, apa area de mal a cedat pe o distanta de aproximativ 20 ml, producandu-se o al inceare a terenului spre albia paraului, astfel fiind afectata infrastructura drumului local cu posibilitate de rupere a covorului asfaltic. Circulatia pe drum al local respectiv se poate face doar cu turisme, accesul masini or de mare onaj fiind exclus.
- 3. In satul Valea Stalpului in frastructura drumului local DC 18A a fost afectata pe o lungime de aproxima iv 1km. riscand ruperea covorului asfaltic.
- 4. In satul Olteni pe drumul ocal ce se formeaza din DJ 219 pana in paraul Valea Stalpulei s-au form it pe unele portiuni santuri adanci de aproximativ 50 cm, accesul facandu-se de ar pictonal. (3 gospodari, 10 persoane).
- 5. In satul Teisari, pet "Moa a", datorita debitului mare de apa de ploaie si asezarii geografice a terer ilui pot li inundate un numar de 3 gospodarii.

## Masuri luate de Primaria comunci Tcisani:

- intoemirea si transmiterca cat e ISU, Prefectura, SGA a notelor de constatare CLSU Teisani si rapoartelor e perative; monitorizarea permanenta a zonelor afectate;
- informarea populatiei din zora cu privire la riscurile existente.

Prezenta nota de constatare contine 2 (de la) pagini si s-a intocmit in doua exemplare, cate unu de fiecare parte seminatara.

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta II Judetului Prahova

Lt. Stanciu Ciprian

Primaria Comunei Teisani

Viceprimar

Anghelache Rodica Georgeta

TEISA