R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA DRAJNA Nr. 5675 din 01.07.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 01.07.2014 la sediul Primăriei comunei Drajna

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 8131/8129/VI din 23.06.2014, a notificării Primăriei Drajna nr. 5150/18.06.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 01.07.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar Gonțea Violeta Primăria comunei Drajna

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în perioadă 17.06 – 18.06.2014 au fost afectate drumuri județene, locale, punți și podețe aflate pe teritoriul administrativ al comunei Drajna, comisia constatând următoarele:

- pe drumul județean DJ102B, la km 5+200, se constată o tasare pe toată partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 50 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 0,20 m, covorul asfaltic prezentând fisuri, crăpături și denivelări. Circulația auto se desfășoară cu dificultate existând riscul producerii de accidente rutiere, zona fiind semnalizată corespunzător;
- pe drumul județean DJ230, în punctul "Groapa Oii", datorită viiturilor produse pe pârâul Drajna s-a produs erodarea și prăbușirea malului stâng pe o lungime de aproximativ 40 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 5 m. De asemenea, corpul drumului județean a fost distrus, platforma prăbușindu-se în albia pârâului pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 2,5 m (1,5 m parte carosabilă și 1 m acostament) cu o diferență de nivel de aproximativ 5 m. În această zonă se află și conducta de alimentare cu apă potabilă care a rămas suspendată pe o lungime de aproximativ 10 m, existând pericolul ruperii acesteia. Circulația auto în zonă se desfășoară cu dificultate, existând riscul producerii de accidente rutiere;
- în satul Făget, strada Liliacului prezintă rupturi și deteriorări a părții carosabile pe o lungime de aproximativ 25 m, lățime de aproximativ 3 m. La data constatării erau în curs de execuție lucrări de refacere a zonei afectate, inițiate de primăria comunei Drajna;
- în satul Drajna de Sus, în punctul "Micu", viiturile produse pe pârâul Drajna au erodat malul stâng pe o lungime de aproximativ 200 m în amonte și 50 m în aval de puntea pietonală existentă cu o diferența de nivel fiind de aproximativ 2,5 m. Eroziunea este activă ajungând la aproximativ 3 m de gospodăriile din zonă;
- în satul Drajna de Jos, în punctul "Popari", creșterile de debit și viiturile produse pe torentul traversat de podețul dalat au erodat și deplasat apărarea de mal amonte mal stâng din gabioane, pe o lungime de aproximativ 2 m și o înălțime de aproximativ 2 m. A fost erodată rampa de pe malul stâng amonte pe o lungime de aproximativ 1 m, lățime de aproximativ 0.80 m și o înălțime de aproximativ 2 m;
- pe drumul comunal DC32, în zona de trecere spre Valea Cătunului, a fost erodată în aval trecerea din dale de beton, prin vadul pârâului Cătuneanca, pe o lungime de aproximativ 8 m și o

diferență de nivel de aproximativ 1,5 m, eroziunea ajungând sub dalele de beton pe o lățime de aproximativ 1,5 m. Există pericolul întreruperii circulației spre satul Cătun.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: permanent

3. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare / remediere / refacere a obiectivelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: începând cu 01.07.2014

4. Se vor lua măsuri de semnalizare a drumului județean DJ230 în zona afectată pentru evitarea accidentelor rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 01.07.2014

5. Se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a platformei drumurilor județene DJ230 și DJ102B, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 01.07.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Racoviță Ioan

Primăria comunei Drajna

Primar, Gonțea Violeta

DRAJNA

2