ruperea carosabilului) și proprietatea familiei lordache V. Dumitru (casă particulară construită în paiantă suprafață aprox. 80 mp și anexe gospodărești construite în paiantă suprafață aprox. 60 mp). Nu se impune la momentul efectuării verificărilor evacuarea persoanelor.

Punctul Duțu, sat Ceptura de Sus

Situația este neschimbată. Primăria a interzis exploatarea materialului argilos de la baza versantului utilizat in mod curent la executia si repararea sobelor de incălzit.

Punctul BÂZDOACĂ, sat Ceptura de Sus

în satul Ceptura de Sus, punctul BÂzdoacă situat intre DJ 102N si drumul comunal 595 situația din teren este neschimbată față de ultimele verificări efectuate la data de 27.04.2010 și consemnate în nota de constatare nr.2418/27.04.2010. Periodic în special în urma perioadelor cu precipitații abundente este necesar ca primăria să degajeze cu mijloace proprii pământul alunecat de pe versant pe partea carosabilă a DJ102N.

Punctul Voica Gheorghe, sat Ceptura de Sus

Urmare a precipitațiilor căzute în primăvară s-a reactivat o alunecare de teren pe o suprafață de aproximativ 3000 mp ce a afectat drumul de acces către două gospodării ale populației. În prezent accesul pe acest drum se poate face doar pietonal s-au cu vehicule cu tracțiune animală. O posibilă evoluție negativă a fenomenului de alunecare, favorizată și de condițiile meteo poate pune în pericol drumul local până la blocarea totală și izolarea gospodăriilor proprietatea familiilor Tudose Ioana și Voica Ion.

Măsuri care se impun:

1. Primăria Ceptura va continua monitorizarea fenomenelor de alunecare și funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a construcțiilor și drumurilor;

Răspunde: Conducerea Primariei Ceptura Termen permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de alunecarea terenului;

Răspunde: Conducerea Primariei Ceptura Termen: începând cu 15.07.2010

În funcție de concluziile, măsurile dispuse si soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor intocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceptura Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2 4. La propunerea expertului, se vor executa lucrări de punere în siguranță a drumurilor imediat ce situația din teren o permite (lucrări pentru stoparea fenomenelor de alunecare), în vederea evitării oricărui pericol.

Răspunde: Conducerea Primariei Ceptura Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

5. Realizarea rigolelor pentru colectarea apelor pluviale acolo unde nu există şi întreținerea lor acolo unde există.

Răspunde: Conducerea Primariei Ceptura Termen: permanent

7. Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăria Ceptura

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare conține 3(trei) pagini numerotate, fiind întocmită în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

SGA Prahova Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Døbne Valeriu

Surella

Primăria Primăriei comunei Ceptura – Primar Pană Gheorghe

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea alunecarilor de teren produse pe teritoriul administrativ al comunei Ceptura

Urmare a Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 151/27.03.2009, in data de 13.07.2010, s-a constituit o Comisie de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluarii au participat urmatorii:

- D-I ing. Marinescu Mircea Alexandru S.G.A. Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu I.S.U. Prahova
- D-I Pană Gheorghe Primarul Comunei Ceptura
- D-I David Traian Viceprimarul Comunei Ceptura

Descrierea situației:

Punctul Lupu, sat Rotari

Zona afectată de alunecarea de teren este semnalizată iar pentru a se asigura circulația în condiții minime de siguranță pe drumul local, primăria a instalat prin resurse proprii, parapeți de siguranță pe partea afectată de alunecare și s-a lățit cu 1 m în partea opusă (proprietate privată cu acceptul proprietarului), lățimea actuală a drumului fiind de aprox. 4m. Fenomenul de alunecare este activ mai ales în perioadele cu precipitații abundente, fiind necesare luarea unor măsuri tehnice pentru stabilizarea zonei.

Punctul Micşunel, sat Soimeşti

In punctul MICSUNEL situat intre DJ 102N şi pârâul Ceptureanca situația este neschimbată cu mențiunea că fenomenul este activ cu acțiune lentă. (zona afectată de prabusiri si deplasari in urma unor cauze complexe si active pe o suprafata de circa 4 ha drumul, ambele versante si şapte locuințe cu anexele lor aflate în zonă). Pentru familiile afectate din această zonă primăria a întocmit PUZ care a fost contenstat în instanță fapt ce a condus la nefinalizarea documentației. Din cele şapte familii trei au fost strămutate iar patru au primit materiale pentru reconstrucție dar au rămas pe vechile amplasamente întrucât punerea în posesie cu suprafețele de teren stabilite nu a mai fost posibilă datorită contestării PUZ în instanță de către un presupus moștenitor al suprafețelor respective.

Punctul Iordache, sat Soimeşti

În punctul lordache V. Dumitru alunecarea de teren activată în anul 2005 situată între DJ 102N şi pârâul Bălana pe o suprafață de aproximativ 5000 mp este în continuare activă cu acțiune lentă, afectează drumul județean pe sensul de mers Şoimeşti – Rotari pe aprox. 20 ml (deniverar și