PRIMĂRIA COMUNEI PROVIȚA DE JOS

Nr. 3700 din 07.12.2010

NOTĂ DE CONSTATARE

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URSENTA de evaluarea efectelor negative de pe teritoriul serean cantacuzino al jud. Provivad administrativ al comunei Provita de Jos

Urmare a Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474/29.05.2010, în data de 07.12.2010, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluarii au participat următorii:

- Domnul ing. Serban Marin - I.T.C. Prahova

- Domnul ing. Jilaveanu Laurentiu - S.G.A. Prahova

- Domnul Căpitan Vilcu Gheorghe - I.S.U. Prahova

- Domnul Dumitrescu Mihai - primarul Comunei Provita de Jos

Descrierea situatiei:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către CLSU Provița de Jos prin care semnala avarierea podului Sitari precum şi distrugerea părților carosabile ale drumurilor locale, colmatarea rigolelor, unde au fost constatate următoarele:

1) "Podul Sitari" de pe pârâul Poviţa, construit din beton armat şi având lungimea de aproximativ 30m, lăţimea de circa 4m, are distrusă complet culeea de pe malul stâng.

Există potențialul risc de prăbuşire a podului, fapt care ar duce la izolarea celor 130 de gospodării (400 de locuitori din satul Drăgăneasa, zona Sitari-Valea Drăgănesii), neexistând altă cale de acces.

2) În punctul "Peagu" conducta magistrală Ø28", proprietatea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ este dezgolită complet pe o lungime de aprox. 100m. În această zonă există o eroziune activă a malului drept al pârâului Provița pe o lungime de aprox. 200m. În acest sens primăria a înaintat către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ adresa nr.2081/27.07.2010.

3) În punctul "Vişan" (în zona confluenței cu Vâlceaua Sărată) există o eroziune activă a malului stâng al pârâului Provița pe o lungime de aprox. 300m, punând în pericol proprietatea Diaconescu Nicolae, Suditu Nicolae și Anton Ion.

4) În punctul "Mateescu-Chiru", există o eroziune activă a malului stâng al pârâului Provița, pe o lungime de aprox. 300 m., punând în pericol DC 123 care face legătura dintre satele Drăgăneasa și Provița de Jos.

De asemenea a fost afectata infrastructura urmatoarelor drumuri locale pe o lungime totala de 10,160 Km, pentru reabilitarea şi modernizarea lor, Primăria comunei Provița de Jos a solicitat documentații tehnice specifice care au fost întocmite de către S.C. PROTELCO S.A. CÂMPINA:

Denumire drum						
Indicativ	Traseul	Pozitii kilmetrice din DJ 100E	km	Administrator drum	CHICAP FORTAL	
						DC 123
DS 863/864	Vâlceaua Sărată	0+650	0 1+214	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT	

DS 594	Buda	0+000	0+062	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 1365	Ştubeu	0+000	0+100	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 1567	Bălan	0+000	0+162	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2986	Cel Mare	0+000	0+520	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 3065	Horjeşti	0+000	0+590	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2716	Iuda	0+000	0+380	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2805	Samson	0+000	0+280	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2480	Şantieră	0+000	0+410	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2406	Ghimiş	0+000	0+300	CONSILIUL LOCAL	SF CHITAT
DS 2114/2143	Cot	0+000	0+150	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 3681	Cot	0+000	0+400	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2011/2015	Cernat	0+000	0+300	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 194	Dragomir	0+000	0+200	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 198	Grigore Rădulescu	0+000	0+070	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 249	Stroe	0+000	0+040	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 379	Baicu	0+000	0+100	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 1942	Guță Butufei	0+170	0+270	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2046	Petrică Roman	0+165	0+315	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2010	Cernat	0+000	0+060	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 1240	Ulița Parohială	0+000	0+110	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5025	Victor Dichiş	0+000	0+250	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5603	Vale	0+000	0+640	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5076	Burloi	0+000	0+070	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5180	Ţigani	0+000	0+180	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5302	Nedelci	0+000	0+560	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 6293	Linie	0+000	0+400	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 6261	Tudose	0+000	0+160	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT

DS 6232	Nedeu	0+000	0+200	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4742	Tica	0+000	0+105	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4452	Gheorghe Toma	0+000	0+130	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4434	Salam	0+000	0+145	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4535	Stelea	0+000	0+100	CONSILIUL LOCAL	SF
DS 4578	Nicumești	0+000	0+100	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 3731	Nonu	0+000	0+070	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 2143	Cot 1	0+000	0+400	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5602	Mărgăriți	0+000	0+220	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5064	Vâlcu	0+000	0+080	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5360	Ing. Geană	0+000	0+135	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4522	Dobre	0+000	0+64	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 5240	Ion Coman	0+000	0+156	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
DS 4918	Sitari	0+000	1+000	CONSILIUL LOCAL	SF ACHITAT
TOTAL GENERAL			10,160		

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare ale versanților și de eroziune ale malurilor pârâului Provița, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Urgent, începând cu 07.12.2010

- Comandarea elaborarii studiilor hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) asupra zonelor afectate si a documentațiilor tehnice cu detalii de execuție întocmite de proiectanți de specialitate, însuşite prin semnatură şi ştampilă de verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af sì A4.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provița de Jos Termen: maxim 30 de zile după obținerea fondurilor

- În vederea limitării fenomenului de eroziune a malurilor pârâului Provița se vor face demersurile legale pentru execuția urgentă a lucrărilor de decolmatare și regularizare a albiei pârâului conform prevederilor Legii nr.107 din 1996 cu modificările și completările ulterioare.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provița de Jos și SGA Prahova

Termen: 22.12.2010

- Primăria va înştiința I.T.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Provița de Jos

Termen: la data îndeplinirii măsurilor dispuse

- Conform prevederilor art.26, lit.e din Legea nr. 10/1995 cu modificările ulterioare, Primăria comunei Provița de Jos va sesiza imediat Instituția Prefectului Județul Prahova, I.T.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc produse în timpul exploatării.

Răspunde: Conducerea Primăriei Provița de Jos

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare a fost întocmită în 4(patru) pagini şi în 4 (patru) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

I.T.C. Prahova

Domnul ing. Serban Marin

S.G.A. Prahova

Domnul Ing. Jilayeanu Laurentiu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Domnul Căpitan Vilcu Gheorghe

> Primăria comunei Provita de Jos – primar Domnul Dumitrescu Mihai