ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA STARCHIOJD Nr. 2182 din 30.05.2012

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Starchiojd

\*61

Urmare a notificarii C.L.S.U. Starchiojd cu nr.2114 din 23.05.2012 si a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 30.05.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Nitu Gherghina Consiliul Județean Prahova
- Lt. Metea Sorin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova
- Dl. Garbea Gheorghe Primăria comunei Starchiojd Viceprimar

## Descrierea situației:

In urma ploilor torentiale care au cazut in perioada 19 - 23.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Starchiojd, debitele paraului Stamnic si ale afluentilor au crescut foarte mult, producand urmatoarele efecte:

- 1. Drumul comunal DC59A care face legatura intre satul Valea Anei si satul Rotarea a fost afectat pe o lungime de circa 200 m datorita erodarii malului stang in zona stalpului de tensiune tip LEA 110KV pozat in albia paraului. Deasemenea in zona exista o alunecare de teren activa din anul 2010 ce a distrus in totalitate ultima portiune de drum. In momentul actual accesul catre cele 10 gospodarii din satul Rotarea se face doar pietonal.
- 2. S.G.A. Prahova a inaintat catre SC Electrica Muntenia Nord Ploiesti adresa nr.3189 din 21.05.2012 prin care solicitau documentatia tehnica in baza careia au fost realizate lucrarile de pozare a stalpilor in albia paraului Stamnic, pentru analiza si luarea masurilor de punere in siguranta a cestuia.
- 3. In punctul "Izlazul comunal", a fost afectata apararea din gabioane mal stang a paraului Batraneanca, pe o lungime de aproximativ 150m putand afecta terasamentul drumului DJ 102L care se afla in vecinatate.
- 4. In punctul "Popescu Stefan" s-a produs o alunecare de teren spre Izvorul Benia care a antrenat material din platforma drumului DJ 102L producand o ruptura in aceasta de circa 20m lungime si 0,5. latime.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J.

Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Starchiojd Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea fenomenelor descrise mai sus, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a drumurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Starchiojd Termen: permanent

3. Se va interveni de urgență, în vederea punerii in siguranta a DJ 102L in zona, punct "Popescu Stefan" prin executia unui zid de sprijin si se va semnaliza portiunea de drum afectata în vederea evitării producerii de accidente.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: urgent, începând cu 30.05.2012

4. Se va analiza, in limita fondurile disponibile, posibilitatea schimbarii cursului paraului Stamnic spre malul drept pentru revenirea pe vechiul curs de apa si stabilirea masurilor tehnice de consolidare a malurilor paraului Batraneanca si Stamnic pe portiunile afectate.

Răspunde: S.G.A. Prahova si Primaria Starchiojd Termen: începând cu 30.05.2012

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Gherghina Nitu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt. Metea Sorin

Sistemul de Gospodarire a Apelor - Prahova

Ing. Jilaveany Laurentiu

Primăria comunei Starchiojd

Viceprimar

Garbea Gheorghe