R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA DRAJNA Nr. 6116 din 29.06.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.06.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Drajna

Urmare a adresei comunei Drajna nr.6113 din data de 29.06.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 29.06.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Bălteanu Loredan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian S.G.A. Prahova
- Ing. Leş Dumitru Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Dl.Buzea Ionut Primăria comunei Drajna viceprimar

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

În satul Drajna de Sus

- 1. În zona dintre strada Alunilor rezervoare de apă pe unele portiuni au fost afectate epiurile de dirijare din gabioane, situate pe malul stang al pârâului Drajna, construcție aferentă modernizării DJ 230, precum și apărarea de mal stang pe o lungime de aproximativ 100 metri.
- 2. Str .Intrarea Izlazului (drum balastat) a fost afectat pe o lungime de aproximativ 100 metri (platformă drum)
- 3. Au fost descoperite si deformate conductele de aductiune si distributie ale sistemului zonal de alimentare cu apa a comunei (proprietate CJ Prahova-administrare HidroPrahova S.A.), care subtraversau pârâul Drajna pe o lungime de aproximativ 30 metri. La data constatării debitul pe pârâul Drajna era crescut, neputându-se vizualiza dacă acestea sunt scoase din functiune sau nu.
- 4. In punctele: Bratu, Rusinaru, Stanciu, Micu s-a accentuat fenomenul de eroziune a malurilor paraului Drajna, pe o lungime cumulată de aproximativ 1 km. Diferenta de nivel intre pr Drajna si drumul comunal Stubeului –zona Rusinaru ,ce asigura accesul catre 12 gospodarii este de aproximativ 50 m cu panta accentuata.

În satul Drajna de Jos

5. Pe strada Libertății si strada Lalelelor în dreptul proprietății Lungu Puiu, Lungu Constantin, Popa și Arsene s-a produs o eroziune de mal drept al pârâului Drajna pe o lungime cumulată de aproximativ 400 metri. La data constatării locuințele numiților de mai sus, nu sunt în pericol de prăbușire, acestea prezentând doar fisuri si crăpături. Construcția de pe proprietatea d-lui Popa este situată în imediata vecinătete a zonei de eroziune.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Drajna Termen: permanent

2. Se va monitoriza evoluția fenomenelor de alunecare iar în cazul evoluției acestora se vor lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonor afectate.

Răspunde: conducerea primăriei Drajna

Termen: începând cu 29.06.2018

3. Se va interveni în regim de urgență pentru executarea lucrărilor de refacere/intreținere/semnalizare/presemnalizare a zonelor afectate, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Răspunde: conducerea primăriei Drajna

Termen: începând cu 29.06.2018

5. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice si pentru consolidarea si stabilizarea zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: începând cu 29.06.2018

6. In conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute in Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/97, art.10, "La constatarea, in cursul activităților de urmărire curenta sau speciala, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in condiții de siguranța a construcției, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica a acesteia" si a art.12, lit. a) "proprietarii au următoarele obligații si răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor sub toate formele; asigura după caz personalul necesar; comanda expertizarea construcțiilor in cazurile prevăzute la art. 10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați, in vederea analizării si studierii zonei si fundamentarea din punct de vedere tehnic si economic a masurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: deținătorii de construcții

Termen: începând cu 29.06.2018

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Bălteanu Loredan

S.G.A. Prahova

Ing. Gradinary Adrian

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Les Dumitru

Primăria comunei Drajna Viceprimar Buzea Ionuț