# R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PROVIȚA DE SUS Nr. 3611 din 05.08.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 05.08.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9874/CT din 29.07.2014, a notificării primăriei comunei Provița de Sus nr. 3519 din 29.07.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 05.08.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea analizării aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării au participat următorii:

- Lt. Rămulescu Adrian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Gradinaru Adrian S.G.A. Prahova
- Doamna Bucur Irina Corina Viceprimar comuna Provița de Sus

### Descrierea situației:

În urma precipitațiilor abundente căzute în perioada 28-29.07.2014, urmate de viituri rapide pe pârâul Provița și afluenți (valcel Schiopota, valcel Valea Bradului), pe teritoriul administrativ al comunei Provița de Sus, s-au produs următoarele:

- În satul Valea Bradului, circulația pe drumul județean 100E a fost întreruptă datorită materialului aluvionar adus pe carosabil de vâlcelul Valea Bradului. La momentul constatării, primăria comunei Provita de Sus a intervenit în vederea degajării materialului aluvionar și redarea circulației auto.
- În satele Valea Bradului, Plaiu și Izvoru au fost afectate terasamentele drumurilor comunale.
- În satul Provița, cătun Șchiopota, viitura produsă pe vâlcelul Șchiopota a afectat terasamentul și partea carosabilă a drumului comunal pe lungime de aproximativ 300 m. A fost avariat podul din punctul Șchiopota în proporție de aproximativ 80%. Acesta este singura cale de acces către cătunul Șchiopota, unde locuiesc aproximativ 100 de familii, momentan accesul în zona efectuându-se pe un drum improvizat ce străbate proprietăți personale ale cetățenilor. Accesul în zonă al autospecialelor de intervenții în situații de urgență nu se poate asigura.
- De asemenea au fost afectate un numar de cinci podețe (punți pietonale) în punctele Șchiopota,
  Valea Poienii, Izvorul, Valea Sultanului și Lunca. Accesul pe acestea a fost restrictionat de catre primărie.
- În satul Provița, punct Valea Poienii terasamentul drumului comunal prezintă tasări și denivelări pe lungime de aproximativ 100 m, pe toata lățimea drumului (aproximativ 4 m).
- În punctul Șchiopota, la confluența vâlcelului Șchiopota cu pârâul Provița au fost afectate fundațiile a doi stâlpi de joasa tensiune.

#### Masuri care se impun:

1. Primăria Provița de Sus va continua monitorizarea fenomenelor și în funcție de evoluție va lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize geotehnice şi hidrogeologice de către specialişti atestați în vederea analizării şi studierii zonelor afectate. În urma acestor studii se vor întocmi proiecte tehnice şi detalii de execuție, vizate de către experți atestați, după care se va trece la execuția lucrărilor, etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Provița de Sus

Termen: începând cu 05.08.2014

3. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Provița de Sus

Termen: permanent

3. Se va aduce la cunostinta S.C. Electrica Muntenia Nord despre stâlpii de joasa tensiune din punctul "Șchiopota", pentru punerea în siguranță a celor doi stalpi.

Răspunde: Primăria comnuei Provița de Sus Termen: urgent, începând cu 05.08.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt. Rămulescu Adrian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Gradinara Adrian

Primăria comunei Provița de Sus

Viceprimar, Bucur Irina Corina