R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA GURA VITIOAREI Nr. 4565 din 30.05.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vitioarei

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 6315/CT/2014 din 14.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 30.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgentă al Judetului Prahova
- Sing. Racovită Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Dl. Neagu Ilie Primăria comunei Gura Vitioarei Viceprimar

Descrierea situatiei:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în perioada 20.04-05.05.2014 și a debitelor crescute înregistrate pe râul Teleajen și pârâul Bughea, pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vitioarei s-au constatat următoarele:

1. Pe râul Teleajen:

- eroziune activă mal stâng, zona Izlaz comunal sat Făget lungime aproximativ 220m, lățime 60m și o adâncime de 2m;
- eroziune activă mal drept, în aval de puntea pietonală, zona Izlaz comunal sat Fundeni lungime aproximativ 180 m, lățime 20m și o adâncime de 4m;
- eroziune activă mal drept, în amonte de puntea pietonală, zona Izlaz comunal sat Fundeni lungime aproximativ 100 m, lățime 15m și o adâncime de 3m;
- eroziune mal stâng, pe drumul sătesc D12, sat Gura Vitioarei, punct Peste Gârlă lungime aproximativ 30m și adâncime de aproximativ 5m;

2. Pe pârâul Bughea:

- eroziune mal stâng, punct Istrate Nicolae lungime circa 20m, lățime de 4m și o adâncime de 7m;
- eroziune mal drept, zona Ciurătoaia lungime circa 6m, lățime de 7m și o adâncime de 5m. Această eroziune a afectat drumul sătesc Bughea de Jos Bughea de Sus îngreunând accesul auto;
- eroziune mal drept, zona Zamfiroaia lungime circa 6m, lățime de 5m și o adâncime de 3m. Această eroziune a afectat drumul sătesc Bughea de Jos Bughea de Sus îngreunând accesul auto;

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vitioarei

Termen: permanent

2. Se vor face demersuri pentru executarea unor lucrări în vederea stopării fenomenelor de eroziune ale malurilor râului Teleajen și pârâului Bughea.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vitioarei

Termen: începând cu 30.05.2014

3. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului local și de asigurare a circulației în condiții de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Gura Vitioarei

Termen: începând cu 30.05.2014

Pagină 1 din 2

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Ghorghe

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Sing. Racoviță Ioan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Gura Vitioarei

Viceprimar, Neagu Ilie