R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI

Nr. 9658 din 16.07.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 16.07.2014 la sediul Primăriei comunei Valea Doftanci

Urmare adresci Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9278/2014. a noți icării LJ P. Prahova nr.123449/2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 16.07.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pc teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ionită Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Viceprimar, Oceanu Adrian Iulian Primăria comunei Valea Doftanei

Descrierea situației:

La deplasarea în teren comisia a constatat următoarele:

- pe DJ1021, zona km 30±500, în aval de amenajarea hidrotehnică Luxten, sat Teșila, în punctul Rusu, s-a constatat o cedare a platformei drumului cu alunecarea malului drept sore albia râului Doftana datorită erodării malului ca urmare a schimbării direcției de curgere a apei în urma lucrărilor executate de S.C. Luxten în perioada 2011-2012, cedare agravată și de precipitațiile abundente căzute în ultima perioadă. Platforma drumului județean DJ1021 este afectată de tasarc și fracturare pe toată suprafața carosabilului pe o lungime de aproximativ 50 m și denivelări de aproximativ 0,20 m. De asemenea, au fost afectate și locuințele de pe partea stângă a drumului de la nr. 220, 221 și 222 (fisuri și crăpături în pereți).

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă). I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova. Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonei afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în sigurantă.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Dostanei

Termen: permanent

3. Se vor lua măsuri de punere în siguranță a drumului județean DJ1021 pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 16.07.2014

4. Se va înștiința prin adresă scrisă S.C. Luxten în vederea luării măsurilor necesare protejării malului drept, în aval de amenajarea hidrotehnică, conform prevederilor legale.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei și Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 16.07.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare. câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

lng. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Coandă Eugenfu

Primăria comunei Valea Doftanei

Viceprimar, Oceanu Adrian Iulian