R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA JUGURENI Nr. 647 din 30.05,2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.05.2014 la sediul Primăriei comunei Jugureni

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 6656;6659;6769/VI din 27.05.2014, a notificării primăriei comunei Jugureni nr. 611 din 21.05.2014 și în baza ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 30.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Judetean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu S.G.A. Prahova
- Primar Marcoceanu Constantin Primăria comunei Jugureni

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Jugureni, a fost afectat drumul județean DJ100H, comisia constatând următoarele:

- la km 8+900 s-a produs o alunecare de teren pe partea dreaptă în zona lucrării de consolidare executată în anul 2009, fiind dezgolită elevația obiectivului pe o lungime de aproximativ 50 m cu o înălțime de aproximativ 1 m;
- punctul "Crucea Neagră" km 13+979, pe partea dreaptă a drumului județean s-a produs o erodare a malului care susține platforma drumului pe o lungime de aproximativ 20 m, distrugând structura și infrastructura drumului județean pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 2,5 m și adâncime de 0,40 m;
- în punctul "Biserică" km 15+170, pe partea dreaptă a drumului a fost erodat și dezvelit timpanul podețului și zidul de sprijin dinspre Marginea Pădurii fiind afectată platforma drumului pe o lungime de aproximativ 5 m până la marginea îmbrăcăminții asfaltice, punând în pericol drumul prin surparea terasamentului;
- in punctul "Nicolae Nicolae" km 15+825, podețul tubular Ø 800 ce asigura subtraversarea drumului a fost colmatat în totalitate, pârâul Niscov deversând astfel pe drumul județean. Puntea pietonală care asigura accesul către proprietatea Nicolae Nicolae a fost distrusă în totalitate. La momentul controlului tubul PVC Ø 800 montat provizoriu în vederea executării zidului de sprijin care deservește drumul județean, s-a dovedit a fi subdimensionat pentru debitele excepționale provenite în urma precipitațiilor din această perioadă. În această zonă există un zid de sprijin aflat la stadiu de fundație pe o lungime de aproximativ 40 m, care era prevăzut să susțină platforma drumului. Datorită faptului că nu a fost executată elevația s-a produs erodarea malului drept al pârâului Niscov, mal care susține drumul, taluzul acestuia ajungând la marginea părții carosabile. De asemenea, gospodăria domnului Nicolae aflată pe malul stâng a pârâului Niscov a fost inundată producând serioase pagube materiale (afectarea recoltelor din curte, distrugerea gardurilor, a punții de acces, infiltrații de apă în pereții locuinței și bunuri materiale distruse);
- în punctul "Cioceanu" km 16+286, debitele mari de apă înregistrate pe pârâul Niscov în urma precipitațiilor abundente și a torenților formați pe versanți au depășit capacitatea de tranzit a podețului ce subtraversa drumul județean, distrugând complet terasamentul și partea carosabilă a DJ 100H (burdușiri, văluriri, fisuri, crăpături) pe o lungime de aproximativ 50 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate, pe o zonă îngustată pe o lungime de aproximativ 50 m;

- în punctul "ieșire din satul Valea Unghiului" km 16+536, în aval de podețul ce subtraversează drumul, s-a produs o eroziune a malului stâng al pârâului Niscov cu alunecarea taluzului pe o lungime de aproximativ 15 ml și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 2 m;
- în punctul "ieșire din satul Valea Unghiului" km 16+649, în aval de al treilea podeț ce subtraversează drumul s-a produs o eroziune la malurilor pârâului Niscov cu alunecarea taluzului și surparea lui pe o lungime de aproximativ 35 ml (25 m dreapta drum Valea Unghiului și 10 m dreapta drum Glod) și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 3 m. Viiturile produse pe pârâul Niscov au produs afuierea albiei în aval de podet și coborârea talvegului cu aproximativ 1 m. De asemenea, a fost afectat și malul drept în amonte de podeț pe o lungime de aproximativ 5 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate pe o zonă îngustată pe o lungime de aproximativ 40 m a drumului judetean.

Menționăm că drumul județean DJ100H este singura cale de acces direct spre cele aproximativ 152 de gospodării din satul Valea Unghiului, existând pericolul iminent de întrerupere totală a circulației auto în această zonă, autospecialele serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova și S.A.J. Prahova fiind în imposibilitatea de a interveni.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia - I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Jugureni

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonelor afectate de pe drumul județean, pentru evitarea accidentelor rutiere.

> Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 30.05.2014

3. Se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a platformei drumului județean DJ100H, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

> Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: începând cu 30.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Chiroiu Teodor

Coandă Eugeniu

Primar, Marcoceanu Constantin JUGURENI Primăria comunei Jugureni

Pagina 2 din 2