R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 449 din 15.02.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Gornet

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 1211/L45/VI din 26.01.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Constantin Marius I.R.C. Sud Muntenia I.J.C. Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 15.02.2017, în comuna Gornet, sat Gornet, str. Principala, județul Prahova, în prezența domnului Dumitrescu Ionel, din partea primăriei Gornet, unde am constatat următoarele:

Descrierea situației:

La deplasarea în teren la gospodăria domnului Oprea Constantin, situată în comuna Gornet, sat Gornet, str. Principala, la imobilul situat la nr. 707A, construit in anul 1936, regim de inaltime P, cu destinatia locuinta, sistem constructiv fundatii piatra cu talpa de lemn, pereti din caramida in paianta, planseu de lemn, sarpanta lemn si invelitoare tabla, s-a constatat existenta unor deteriorari vizibile a elementelor verticale de constructie a locuintei (crăpături si dislocari bucati pereti perimetrali si interior intre dormitor si bucatarie, crapaturi si denivelari la nivelul elevatiei si a scarii de acces, a pardoselilor interioare si exterioare, precum si deteriorari vizibile la nivelul planseului, etc.). La momentul constatarii imobilul nu este utilizat.

Având în vedere deteriorările vizibile constatate la locuinta sus mentionată, se impune de urgență efectuarea unei expertize tehnice (de catre un expert tehnic atestat MLPTL) în vederea evaluării clădirii la cerințele de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare.

<u>Măsuri care se impun:</u>

- 1. Pentru evitarea producerii unor accidente se va actiona pentru:
- monitorizarea fenomenului iar în cazul evolutiei defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în sigurantă a gospodariei afectate;
- -dupa caz, se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării si strămutării gospodariei avariate (cu evacuarea persoanelor din zona afectată) si care nu mai prezintă sigurantă în exploatare, aflate în zonele cu potential de risc de calamitati.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

Termen: permanent.

2. Se vor face demersuri necesare pentru întocmirea unor studii/expertize geotehnice si hidrogeologice de către specialitati atestati în vederea analizării si studierii zonei afectate, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, functional, urbanistic si arhitectural a măsurilor si solutiilor de interventie ce se impun.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

Termen: -urgent.

3. În functie de concluziile, masurile dispuse si solutiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiza se vor face demersurile in vederea intocmirii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, vizate de catre specialisti atestati in domeniu, dupa care se va trece la executia lucrarilor etapizat in functie de urgentele care se impun.

La propunerea expertului/proiectantului, se vor executa, cu caracter in regim de urgenta, lucrari de punere in siguranta a constructiei afectate imediat ce situatia din teren o impune (ex.: lucrari pentru stoparea si stabilizarea fenomenului etc), in vederea evitarii oricarui pericol.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

Termen: permanent

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în H.G.R. 766/1997, art. 10 ("La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.") și a art. 12, lit.a ("Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art. 10..."), se vor face demersurile necesare pentru întocmirea a unor studii/expertize de specialitate, după

caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: - proprietarul gospodăriei afectate.

Termen: -permanent

5. Se va notifica proprietarul referitor la măsurile dispuse în prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei Gornet

Termen: 17.02.2017

6. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, avarieri de construcții etc.

Răspunde: Primăria comunei Gornet

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

I.R.C. Sud Muntenia - I.J.C. I

Ing. Constantin Marius

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Burca Laurentiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Viley Theorghe

Primăria comunei Gornet Primar, Negojieșeu Nicolae