R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA TEIŞANI Nr. 1922 din 24.05.2011



## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.05.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Teișani

Urmare a notificării C.L.S.U. Comarnic nr.1899 din 23.05.2011 şi ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 24.05.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate. La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Leş Dumitru Doru - Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova

- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Ing. Jilăveanu Laurențiu - S.G.A. Prahova

- D-l Stanciu Gheorghe - primarul comunei Teisani

- D-na Anghelache Rodica Georgeta - viceprimarul comunei Teişani

## Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea în teren precum şi din afirmatiile participantilor la control s-a constatat că datorită precipitațiilor abundente căzute în perioada 14 – 22.05.2011 şi a torenților formați pe versantii dealurilor din imprejurimi, debitul pârâului Valea Stâlpului a crescut semnificativ fapt ce a provocat următoarele efecte negative:

Erodarea malului stâng al pârâului Valea Stâlpului în punctele:

- Țânțăreanu, pe o lungime de circa 20 ml, cu distrugerea apărării de mal construită din grinzi de beton refolosite de la un pod dezafectat și afectarea drumului local pe aceeași lungime și o lățime de circa 0,5 ml (fundația și îmbrăcămintea asfaltică);

- Moşneanu, nr.164, cu afectarea acostamentului drumului care s-a prăbuşit în albie pe

cca 8 ml;

- Moşneanu, nr.167, este afectat acostamentul şi drumul local pietruit pe o lungime de cca 15 ml şi o lățime de cca 1,5 m.

o În satul Valea Stâlpului torenții formați în urma precipitațiilor au antrenat pietrișul de pe acostamentul DC18 A pe o lungime de aprox. 1 km. La momentul verificării în teren, acesta a

fost refăcut parțial de către autoritatea locală cu resurse proprii.

o În satul Teişani punctul "Moară" s-a constatat că pe anumite zone şanțurile de colectare a apelor pluviale erau colmatate obturând secțiunea de scurgere, fapt ce a condos la inundarea curților a trei gospodării.

## Măsuri care se impun:

- 1. Se va efectua monitorizarea fenomenelor de erodare a malurilor, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei și construcțiilor; Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teișani Termen: permanent
- 2. Se va realiza semnalizarea zonelor de drum afectat pentru evitarea producerii accidentelor;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teişani

Termen: începând cu 25.05.2011

3. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu hidrogeologic de către specialisti atestați în vederea elaborării unui proiect de regularizare a pârâului (incluzând apărări de maluri) pe zona unde adiacent există construcții de locuințe;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teişani Termen: începând cu 25.05.2011

4. În funcție de concluziile și soluțiile fundamentate prin studiu se vor intocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teişani

Termen: după întocmirea studiului

5. Se va acționa pentru decolmatarea şanțurilor şi canalelor de colectare a apelor pluviale, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere şi evitarea inundării gospodăriilor, atât în zonele afectate cât şi în restul comunei;

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teişani

Termen: începând cu 25.05.2011

6. Primăria va sesiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teișani

Termen: Permanent

Primăria va înştiința instituțiile sus menționate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean in Construcții Brahova Inconstrucții Ing. Les Dumitru Doru I.s.c.

g. Les Dumitru Doru SERIA 03 NR. 026

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTII
SUD MUNTENIA

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Teişani Primar

Stanciu Gheorghe

Viceprimar Anghelache Rodica Georgeta