JUDETUL PRAHOVA -COMUNA PĂCUREȚI Nr. 1110 din 02.04.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 02.04.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Păcureți

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr.4907/VI din 2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 02.04.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Leş Dumitru Doru Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Ing. Muşat Ion S.D.E.E. Ploieşti C.E.M.T.J.T. Vălenii de Munte
- Grigore Andreescu Primăria comunei Păcureți Primar

Descrierea situației:

1. Datorită fenomenelor meteorologice, pe partea stângă a drumului comunal DC135, în punctul "Mălae", km 1+578 ÷ 1+594, pe direcția de mers Păcureți – Predeal Sărari – Vălenii de Munte, s-a produs o alunecare de teren care a afectat terasamentul drumului, inclusiv partea carosabilă pe o lungime de aprox. 16 - 18 m cu o diferență de nivel de aprox. 8 -12 m. În prezent drumul nu este practicabil pentru autovehicule. Accesul făcându-se doar pietonal pentru cele 40 de gospodării izolate.

Această alunecare s-a declanşat după aprobarea şi finanțarea proiectului "Refacerea şi modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți", măsura 322d.

- 2. Pe drumul DL 34, în punctul "Davidari", care se ramifică din DC 135 și asigură accesul la 12 gospodării, s-a produs o prăbuşire a terenului, cu o adâncime de 0,60 1,20 m, ce afectează drumul pe o lungime de aprox. 10-12 m și pe toată lățimea, fiind întrerupt accesul spre gospodăriile din zonă. În același punct au fost afectate în mare parte anexele gospodărești din proprietatea lui David Vasile.
- În aceeaşi zonă a fost afectat un stâlp ce susține rețeaua electrică aeriana de medie tensiune (LEA 20 Kv Predeal Sărari) aparținând S.D.E.E. Ploieşti.
- În zona adiacentă DL 34, spre Nord, între două instalații (o sondă și un parc de rezervoare, între care există o diferență de nivel aprox. 50-60 m) aparținând OMV Petrom, s-a declanșat un fenomen de alunecare masivă de teren, care este în evoluție continuă, activată de sursele de apă subterane (izvoare), punând în pericol întreaga zonă (aprox. 10.000 mp).

Măsuri care se impun:

1. Se vor lua toate măsurile necesare pentru semnalizarea corespunzătoare (indicator de interzicere a accesului vehiculelor şi pericol de accidente) a zonelor afectate (prăbuşirea terasamentului drumului comunal DC 135, cât şi a porțiunii de drum de pe DL 34), pentru evitarea producerii eventualelor accidente.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: urgent, începând cu 02.04.2013

întocmirea documentației tehnice şi efectuarea lucrărilor de consolidare a drumului comunal DC135 în punctul "Mălae", partea stângă (km 1+578 ÷ 1+594), având în vedere că pe acest drum se află în faza de licitație a execuției proiectul "Refacerea şi modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți", măsura 322d; cât şi pentru refacerea DL 34, în zona "Davidari".

Răspunde: Primăriei Păcureți Termen: începând cu 02.04.2013

3. Se vor lua măsurile necesare punerii în siguranță a rețelei electrice (LEA 20 Kv Predeal Sărari), în zona stâlpului afectat (nr. 160).

Răspunde: S.D.E.E. Ploiești

Termen: urgent, începând cu 02.04.2013

4. Se va monitoriza fenomenul, iar în cazul unei evoluții nefavorabile se vor lua măsurile necesare punerii în siguranță a construcțiilor şi după caz protejarea vieților omeneşti şi bunurilor materiale.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: urgent, începând cu 02.04.2013

5. Se va notifica conducerea structurii OMV Petrom din zonă, pentru luarea măsurilor necesare de protejare a instalațiilor din zona afectată de alunecare şi asigurarea evacuării corecte a apelor tehnologice

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: urgent, începând cu 02.04.2013

6. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini şi s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. Anastasiu Ivona Viviana

> Consiliul Județean Prahova Ing. Joene Mihaela

Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia Ing. Leş Dumitru Doru

S.D.E.E. Ploieşti – C.E.M.T.J.T. Vălenii de Munte

Ing. Musat Ion

Primăria comunei Păcureți

Primar - Grigore Andreesco