ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 894 din 06.04.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.04.2016 la sediul Primăriei comunei Surani

Urmare a notificării Primăriei comunei Surani nr. 824 din 30.03.2016, a adresei Instituției Prefectului Județului Prahova nr. 5722/CT/01.04.2016 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 06.04.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Ionita Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Bucur Lucian Gabriel primar Primăria comunei Surani
- > Sef SVSU, Toader Florin Primăria comunei Surani

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Surani, s-a activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- în satul Surani, punct Helciu, în spatele locuinței și anexelor gospodărești a familiei Ionescu Gheorghe nr.138, la aproximativ 5 m s-a reactivat alunecarea de teren cu lungimea de aproximativ 30 m, lățimea de aproximativ 30 m și o diferență de nivel de aproximativ 2,5 m. Zona adiacentă (pășune) este ușor vălurită fapt ce indică o posibilă extindere a fenomenului cu antrenarea platformei drumului comunal Helciu. La momentul constatării alunecarea de teren a acoperit aproximativ 2 m din drumul comunal, pe o lungime de aproximativ 20 m.

Primăria comunei Surani a întocmit pentru consolidarea zonei ridicări topografice (RT), studiu geotehnic (SG), expertiza tehnica (ET) si proiect tehnic (PT). Conform expertizei tehnice fenomenul de instabilitate este de tip regresiv, adică dezvoltarea acestuia se face prin înaintare spre culmea versantului, in timpul sau după perioadele de umiditate excesiva, punând in pericol stabilitatea locuintelor situate pe culmea dealului.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Surani

Termen: permanent

2. Se va acționa, în regim de urgență, pentru deblocarea drumului comunal, punct Helciu, și evacuarea pământului provenit din alunecarea de teren.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 06.04.2016

3. Se va efectua monitorizarea zonei afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acesteia.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 06.04.2016

4. Se vor lua măsuri pentru protejarea corpului si platformei drumului local si consolidarea versantului amonte acestuia, in punctul Helciu.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 06.04.2016

Prezentul proces verbal contine 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Mr. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Judetean Prahova

ing. Ionita Corneliu

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

MPrimăria comunei Surani

primar, Bucur Lucian Gabriel

Sef SVSU, Toader Florin

2/2