## R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA Nr. 1640 din 18.06.2014

### NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 18.06.2014 la sediul Primăriei comunei Boldești Grădiștea

Urmare a notificării A.N.I.F. Filiala de Îmbunătățiri Funciare Prahova nr. 1296 din 11.06.2014 și în baza ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 18.06.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

# La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Panait Constantin A.N.I.F. Filiala de Îmbunătățiri Funciare Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Enescu Niculae-Emil Primar comuna Boldeşti Grădiştea

## Descrierea situației:

Urmare a deplăsării în teren a comisiei, au fost constatate următoarele:

- în comuna Boldești Grădiștea, în intravilanul satului Grădiștea, datorita existenței vegetației lemnoase și acviferă, a lipsei pantei de scurgere și a colmatării canalului CS 44, pe o suprafață de aproximativ 2.5 ha amplasată într-o zonă joasă (mlăștinoasă) s-a acumulat apa provenită din precipitațiile căzute în ultima perioadă;
- apa de pe această suprafață este colectată de canalul de desecare CS 44 care evacuează în canalul CP 2 și acesta în emisar pârâul Ghighiu, în cadrul amenajării de desecare cu pompare Ghighiu Boldești Grădiștea, cod 817;
- -.datorită băltirii permanente a apei există pericolul infestării pânzei freatice și implicit a surselor de apă potabilă din zonă ce deservesc un nr. de aproximativ 100 de gospodării (aproximativ 300 persoane);
  - canalul CS 44 are o lungime de aproximativ 1300 m, h = 1.5 m, B = 3 m şi b = 1 m.

#### Măsuri care se impun:

1. Se va lua urgent măsuri de decolmatare a canalului CS 44 datorită pericolului infestării surselor de apă din zonă.

Răspunde: A.N.I.F. Filiala de Îmbunătățiri Funciare Prahova

Termen: începând cu 18.06.2014

2. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean

Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Boldești Grădiștea

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

A.N.I.F. Filiala de Îmbunătățiri Funciare Prahova

Ing. Panait Constantin

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Boldești Grădiștea

Primar, Enescu Niculae-Emil