ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA ORASUL BUSTENI Nr. 5146 din 09.05.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în orașul Busteni

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 7731/II/E/2/VI din 08.05.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burca Laurentiu Consiliul Judetean Prahova
- ➤ Ing. Jilaveanu Laurentiu—S.G.A. Prahova
- ➤ Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 09.05.2017, în orasul Busteni, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar cu atributii de primar Nae Savel, din partea Primăriei orasului Busteni, unde am constatat următoarele:
- 1. Podul rutier peste paraul Valea Cerbului (curs de apa cadastrat, afluent de dreapta al raului Prahova) amplasat pe strada Nestor Urechea, prezinta degradari accentuate care nu mai asigura conditiile de siguranta a circulatiei. Podul are o singura deschidere fiind realizat din beton armat pentru stalpii cadrului si beton simplu in fundatie, avand lungimea totala de 9,5 m si suprastructura din 3 grinzi-rigle cu placa de beton monolit, cu latimea de 6 m. Pe placa de suprabetonare si pe imbracamintea asfaltica sunt goluri de dimensiuni mari ca urmare a infiltratiilor si a fenomenului de inghet-dezghet. Infrastructura podului este realizata din 2 culei si aripi din beton ce sunt afuiate si necesita consolidari ca urmare a coborarii cotei talvegului albiei. Albia vaii in amonte este obturata de bolovani mari si vegetatie, influentand negativ scurgerea apei prin cresterea remuului si a vitezei apei, avand ca rezultat afuierea albiei in dreptul podului. Lipsesc lucrari de consolidare a malurilor in amonte de pod.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei (expertiza tehnica intocmita de catre ing. Aurel Brandau-atestat MLAPT 1529/1996).

1. 10. 10.00

2. Podul rutier peste raul Prahova, care face legatura intre strada Gloriei si strada Splaiul Zamorei prezinta degradari accentuate, acesta nu mai asigura conditiile de siguranta a circulatiei auto si pietonala (podul este prevazut cu singur sens de circulatie si fara trotuar pentru pietoni). Podul are 3 deschideri fiind realizat din beton armat pentru stalpii cadrului si beton simplu in fundatie, avand lungimea totala de aproximativ 54 m si suprastructura din 3 grinzi-rigle cu placa de beton monolit, cu latimea de 4 m. Cele 2 pile au fundatiile afuiate si necesita consolidari ca urmare a coborarii cotei talvegului albiei. Mentionam faptul ca in zona podului nu au fost construite lucrari transversale si longitudinale (prag de fund, aparari de maluri).

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în orasul Busteni se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă

scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Primăria orașului Busteni

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de realizare a unor studii/expertize tehnice a podului rutier peste raul Prahova, care face legatura intre strada Gloriei si strada Splaiul Zamorei, pentru asigurarea unui trafic auto si pietonal în condiții de siguranță.

Răspunde: Primăria orasului Busteni Termen: începând cu 09.05.2017

3. Lucrarile de consolidare/reabilitare/refacere a infrastructurii celor 2 poduri se vor executa numai dupa obtinerea tuturor actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor.

Răspunde: Primăria orașului Busteni

Termen: înainte de inceperea lucrarilor de executie

NOTA: lucrarile de consolidare a podului de pe Valea Cerbului vor tine cont de amplasamentul Statiei hidrometrice Busteni, Valea Cerbului aflata in administrarea S.G.A. Prahova. In acest sens, organizarea de santier si lucrarile aferente nu vor afecta puntea hidrometrica amplasata in amonte de pod si nici statia hidrometrica automata, senzorul de nivel, mira hidrometrica, scara de acces la mira si pragul de fund, care sunt amplasate in partea din aval de pod. De asemenea la finalizarea lucrarilor sa fie asigurata sectiunea de scurgere a apelor in zona podurilor de pe cursurile de apa Prahova si Valea Cerbului

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurentiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Georghe

SGA Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu

Primăria orașului Busteni

viceprimar cu atributing prima Nae Savel