R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA TELEGA Nr. 2633 din 01.06.2012

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 01.06.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Telega

Urmare a adreselor C.L.S.U. Telega cu numerele 2545 din 28.05.2012, 2543 din 28.05.2012, 2539 din 28.05.2012, 2542 din 28.05.2012, 2537 din 28.05.2012, 2535 din 28.05.2012, 2586 din 30.05.2012, 2585 din 30.05.2012, 2596 din 30.05.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 01.06.2012 s-a constituit comisia de costatare/evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 19.05 – 30.05.2012.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Ing. Jilăveanu Laurențiu - Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

- Ing. Ioniță Corneliu Adrian - Consiliul Județean Prahova

- Dl. Ilie Gheorghe - Primăria comunei Telega - Primar

- Dl. Brezeanu Costel - Primăria comunei Telega - Viceprimar

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

Ploile torențiale căzute pe raza localității Telega în perioada 19.05 – 30.05.2012 au produs erodări de maluri și reactivarea unor fenomene de alunecare care au afectat drumul județean 100E, drumul comunal DC 133, drumuri locale și proprietățile din zonă, astfel:

- 1) pe DJ 100E in zona "Biserică Mijloc" viiturile produse pe pârâul Sărata au răsturnat elevația zidului de sprijin din beton adiacent drumului județean pe o lungime de 20 m, existând pericolul distrugerii părții carosabile și întreruperii circulației;
- 2) pe DC 133, in zona "Odaie Dima" s-a constatat afectarea drumului comunal prin scufundarea părții de infrastructură și suprastructură a drumului cu aproximativ 2,5 m adâncime, pe o lungime de aproximativ 50 m si o lățime de 3 m, între limita de proprietate și limita părții carosabile. Alunecarea a afectat și proprietatea de pe partea dreaptă a drumului pe o lățime de aproximativ 50 m, o lungime de 80 m și o adâncime de 5 m;
- 3) pe DC 133, punct "Gheorghiu" alunecarea de pământ s-a reactivat afectând platforma drumului pe o lungime de aproximativ 30 m, lățime de aproximativ 2,5 m (partea carosabilă distrusă pe o lungime de aproximativ 10 m, o lățime de aproximativ 1,5 m, acostament distrus pe o lungime de aproximativ 30 m și o lățime de aproximativ 1 m), adâncime de 1,5 m, existând pericolul întreruperii circulației intre satul Telega și satul Buștenari (aceasta fiind singura cale de acces). La momentul constatării circulația se desfășoară pe un singur sens (lățime carosabil 4,5 m), zona fiind marcată corespunzator de catre C.L.S.U. Telega. Alunecarea a afectat și proprietatea de pe partea dreaptă a drumului pe o lățime de aproximativ 30 m, o lungime de aproximativ 40 m și o adâncime de aproximativ 3 m;
- 4) în punctul "Petrișor" a apărut un fenomen de alunecare și cedare a terenului de pe malul stâng al pârâului Sărata, fenomen ce a afectat și proprietatea domnului Petrișor C-tin (cedare teren pe o

lungime de aproximativ 5 m și o lățime de aproximativ 3 m) și a domnului Bucătaru Ion (cedare teren pe aproximativ 4 m și o lățime de aproximativ 3 m);

- 5) în punctul "Vârf" a fost afectată proprietatea firmei SC TIBY SRL de alunecarea de teren activă care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 mp (40 m lungime și 20 m lățime), magazia P+1 având fundația suspendată parțial, pensiunea (P+1) aflându-se în pericol fiind la o distanță de aproximativ 1 m față de alunecarea de teren;
- 6) în punctul "Dinu Aurică" a fost afectat drumul local prin scufundarea părții de infrastructură și suprastructură pe o adâncime de 0.35-1 m, lungime 25 m și o lățime de 4 m. Terenurile care se află pe partea stângă a pârâului Călinet au alunecat spre albie, obturând pârâul și existând pericolul inundării, erodări și distrugeri drumului local. Podețul care face legătura dintre ulițele Nichifor și Poiana Lungă a fost afectat de viituri, având fundațiile afuiate și rampele erodate parțial. Accesul spre gospodăriile din zonă a fost restricționat pentru autovehicule și atelaje;
- 7) în punctul "Stoica", în zona satului Melicești s-a reactivat o alunecare masivă de teren pe o lungime de aproximativ 200 m, care a distrus drumul de acces spre 15 gospodării. La momentul constatării accesul spre cele 15 gospodării se face prin proprietățile de pe parte stângă, numai pietonal;
- 8) în punctul "Duţu" s-a produs o cedare şi tasare a versantului de pe partea dreaptă a drumului, fapt ce a dus la apariţia de fisuri, crăpături deschise în platforma drumului de pământ şi cedări ale acesteia pe o adâncime de aproximativ 30 cm şi pe o lungime de aproximativ 30 m.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Telega

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde demersurile necesare pentru obținerea fondurilor pentru întocmirea ridicărilor topografice, a studiilor geotehnice și rapoartelor de expertiză de către specialiști atestați, în vederea stabilirii soluțiilor de stabilizare a zonelor afectate de fenomenele de alunecare de teren. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor face demersuri pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat in funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Primăria Telega – pentru DC 133 (punctele "Odaie Dima" și "Gheorghiu"), punctul "Dinu Aurică", punctul "Stoica" și "Duţu" **Termon**: începând au 05 06 2012

Termen: începând cu 05.06.2012.

3. Se va semnaliza zona afectată de pe DJ100E punct "Biserică Mijloc" și se va reface apărarea de mal care susține platforma drumului județean.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova **Termen**: începând cu 05.06.2012

4. Se recomandă întocmirea ridicărilor topografice, a studiilor geotehnice și rapoartelor de expertiză de către specialiști atestați, în vederea stabilirii soluțiilor de stabilizare a zonelor afectate de fenomenele de alunecare de teren. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile

fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor.

Răspunde: Proprietarii afectați din punctele "Petrișor" și "Vârf" Termen: -----

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

> Consiliul Județean Prahova Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

> S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Telega Primar Ilie Gheorghe

Primăria comunei Telega Viceprimar Brezeany Costel