

PREȘEDINTELE C.J.S.U. PRAHOVA PREFECT

ADRIAN FLORIN DOBRE

642/29.04.2010

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea alunecărilor de teren activată în data de 29.04.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Teisani

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 27.04.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efecuarea evaluării au participat următorii:

1.T.C. Fred . Muturi

- Ing. Luca Vasile, Inspectoratul Teritorial Construcții Sud Muntenia D.J.C.C. Prahova
- Ing. Racovita Ioan SGA Prahova
- Cpt. Brașov Ion Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Anghelache Rodica Primăria Comunei Teisani <u>Descrierea situației:</u>

Verificările au fost efectuate ca urmare a adresei Primăriei Comunei Teisani nr.1057 / 24.02.2010 prin care semnala producerea unor alunecări de teren .

1.La deplasarea in teren in satul Olteni:

- Punctul "Paraschivoiu Alexandru" situat pe malul stang al paraului Valea Stalpului s-a constatat o alunecare de teren, agresivă şi activă pe o lungime de cca. 50m şi o adancime de cca. 5 m, cu o diferență de nivel de cca. 4 m.
- **Punctul "Mocanu Ion"** situat pe malul stang al paraului Valea Stalpului s-a constatat o alunecare de teren, agresivă și activă pe o lungime de cca. 50m și o adancime de cca. 5 m, cu o diferență de nivel de cca. 4 m.

A fost afectat drumul local adiacent paraului Valea Stalpului izoland un nr. de şase gospodării.

• Pe DJ 219 la Km 1+400 s-a constatat o alunecare de teren cu deplasări verticale și orizontale pe o lungime de cca. 50 m, cu o pantă de cca. 45%.

A fost afectată infrastructura DJ 219.

• În punctul "Stanciu Ion" s-a constatat o alunecare de teren agresivă și activă pe o lungime de cca. 30m, lățime de cca. 20m și o pantă de cca. 30%.

A fost afectat drumul local punand în pericol gospodăria numitului Stanciu Ion.

2 La deplasarea in teren in satul Ștubeiu am constatat:

• Pe partea stangă a DC 144 la Km 1+600 s-a produs o prăbuşire și antrenare a materialului constituit din pietriș cu nisip pe o lungime de cca. 50m, cu o diferență de nivel de 30m, și o pantă de cca. 80% precum și fisuri profunde în infrastructura drumului.

Fenomenul poate duce la și izolarea unui nr. cca. 200 persoane.

Pe partea stangă a DC 144 la Km 0+300 s-a produs o alunecare de teren activă şi
agresivă producand fracturi cu deplasări în infrastructura DC 144 pe o lungime de cca.
100m, diferență de nivel 7-8 m şi o pantă de 50%.

Continuarea fenomenului de alunecare poate produce la întreruperea circulației între satele Ștubeiu (cu un nr. de 200 locuitori) și Olteni și între satul Ștubeiu și orașul Vălenii de Munte.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de alunecare de teren , iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teișani

- Se vor face toate demersurile necesare in vederea obținerii de fonduri pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate, fundamentarea din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural al măsurilor de intevenții ce se impun.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teișani

- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat(cu verificarea obigatorie si legala a proectelor in domeniul AF si A4), după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: - Conducerea Primăriei comunei Teișani

- Primăria va înștiința I.S.U. PRAHOVA, I.T.C. SUD MUNTENIA, DJCC PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.
 Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Teisani
- Primăria va sesiza imediat Inspectoratul Teritorial Construcții Sud Muntenia D.J.C.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Stanciu Gheorghe

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Județeană Control Construcții-Prahova

Ing. Luca Vasile TORATUL DE STATINI CONSTRUCTIO

SERIA 03 NR. 028

SGA Prahova SUD BUNTEHIA

Ing. Racoviță Ioan

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Braşov Jon

Primăria Primăriei comunei Teișani – Viceprimar Anghelache Rodica