R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA ORAȘUL SLĂNIC Nr. 13271 din 08.11.2016

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în orașul Slănic

În urma adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 17079/II/E/2/VI din 13.10.2016, 17696/II/E/2/CT din 21.10.2016, 17928/II/E/2/CT din 26.10.2016 comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- Ing. Ioniță Corneliu Adrian- Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

ne-am deplasat astăzi, 08.11.2016, în orașul Slănic, județul Prahova, în prezența domnului primar Moraru Remus și a domnului Baican Romulus – inspector protecție civilă din partea primăriei orașului Slănic, unde am constatat faptul că datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al orașului Slănic, au fost afectate următoarele obiective:

- pe strada Ștefan cel Mare, de la ultima proprietate și până la confluența cu pârâul Valea Fetii, datorită coborârii cotei talvegului, s-au produs eroziuni masive și prăbușiri ale ambelor maluri ale pârâului Slănic (denumire locală Grășanca) pe o lungime de aproximativ 400 m. Ampriza drumului de acces către proprietăți, drum situat pe malul drept al pârâului Slănic, a fost afectată pe o lungime de aproximativ 50 m, lățime de aproximativ 2 m și adâncime de aproximativ 8 m. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea drumului (balastat), precum si la izolarea celor 10 gospodării riverane cursului de apă din zona menționată.
- în partea din amonte a eroziunii, în zona punții metalice carosabilă din punctul "Arvunești", datorită depunerilor de arocamente de mari dimensiuni din albie, cursul pârâului Slănic a fost deviat spre malul stâng, producând afuierea culeii (zid din beton) pe o adâcime de circa 1 m.
- în partea din aval a eroziunii, în zona podului din punctul "Brezeanu", odată cu coborârea cotei talvegului, au fost afuiate ambele culei. De asemenea lucrarea de apărare a malului stâng al pârâului Slănic, lucrare din zidărie de piatră cu mortar de ciment, a fost afectată prin afuierea fundației acesteia pe o lungime de circa 200 m, o adâncime de aproximativ 0,5 m. Tot în partea din aval de pod s-a constatat eroziunea malului drept al pârâului Valea Fetii (curs de apă necadastrat, afluent de dreapta a pârâului Slănic confluența este la circa 30 m aval de pod) pe o lungime de aproximativ 150 m, lățime de circa 1 m și o înălțime medie de circa 2 m. Se constată colmatarea albiei minore a pârâului Valea Fetii pe o lungime de aproximativ 50 m. Evoluția fenomenului poate pune în pericol proprietatea familiei Vasile Constantin.
- datorită debitelor mari produse pe pârâul Praja (curs de apă necadastrat, afluent de stânga al pârâului Slănic) cursul apei a fost deviat spre malul drept, fapt ce a dus la afuierea fundației zidului de sprijin (din beton) al drumului local asfaltat (strada Praja, nr.23-25). Acest fenomen a dus la prăbuşirea acostamentului străzii și afectarea covorului asfaltic pe o lungime de aproximativ 30 m, o lățime de circa 0,5 m. Zona este marcată și semnalizată corspunzător. Circulația se desfășoară cu dificultate pe o singură bandă de circulație.
- pe drumul județean DJ 102 (Calea Ploiești, nr.94) canalul de scurgere a apelor pluviale colectate din zona "Iancu" și dirijate spre pârâul Slănic fost distrus în zona subtraversării drumului județean, obturând secțiunea de scurgere. Acest fenomen a dus la prăbușirea drumului județean pe o lungime de aproximativ 4 m și toată lățimea acestuia. CLSU Slănic a intervenit pentru marcarea și semnalizarea zonei, pentru refacerea canalului de scurgere precum și a infrastructurii drumului județean. La momentul constatării circulația se desfășoară pe un singur sens de mers.

Considerăm că pe zona analizată de pe cursul de apă Slănic (denumire locală Groșanca), precum și în zona de confluență cu pârâul Valea Fetii este necesară executarea de lucrări hidrotehnice specifice în vederea stabilizării cotei talvegului, a stopării eroziunilor de mal, protejării lucrărilor hidrotehnice existente, precum și punerea în sigurantă a podului, podetului și drumului local.

Măsuri care se impun:

I. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria orașului Slănic

Termen: permanent

2. Monitorizarea fenomenului de eroziune, iar în cazul evoluției acesteia se vor lua măsuri de punere în siguranță a corpului și platformei drumului local (strada Ștefan cel Mare).

Răspunde: Primaria orașului Slănic

Termen: permanent

3. Se vor face demersurile necesare pentru executarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a pârâului Valea Fetii, pentru refacerea fundației zidului de sprijin afectat de pe malul drept al pârâului Praja, precum și refacerea corpului și platformei străzii Praja.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Slănic

Termen: începând cu 08.11.2016

4. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizare/ întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice și expertizelor tehnice, care se impun pentru zonele afectate, în vederea stabilirii măsurilor de intervenție care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Slănic și S.G.A. Prahova

Termen: începand cu 09.11.2016

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în orașul Slănic se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Wzență al Județului Prahova

Maior Vîlcu Cheorghe

S.G.A. Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Primăria orașului S

primar, Moraru, R

Inspector protecție civilă Baican Romulus

Pagina 2 76 2