R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA TEISANI Nr. 3171 din 20.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 20.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Teişani

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Teișani, în data de 20.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. Leş Dumitru Doru, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/
 D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- D-na Anghelache Rodica - Primăria comunei Teişani - Primar

- Ing. Marinescu Mircea Alexandru - S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren s-au constatat următoarele:

1. Ca urmare a precipitațiilor abundente produse în data de 18.07.2010 a fost distrus podețul tubular provizoriu peste pârâul Bughea, pe DC 17, la km 4+700 spre satul Bughea de Sus, accesul pietonal făcându-se pe o punte improvizată. CLSU Teişani a intervenit pentru a asigura un minim acces cu vehicule uşoare, reamenajând podețul tubular cu circa 10 m în aval față de amplasamentul inițial. Menționăm că acest podeț tubular provizoriu compus din 2 tuburi cu diametre 800-1000 mm nu asigură tranzitarea debitului mediu al pârâului Bughea, fenomenul de dislocare producându-se ori de câte ori sunt ploi abundente. Acest podeț provizoriu a fost amenajat în regim de urgență după distrugerea podului din beton armat în urma unei alunecări masive de teren produsă în anul 2007.

2. În satul Teişani, pe drumul local Bratocea s-au produs scurgeri de material aluvionar de pe versanți care a afectat drumul pe o lungime de circa 500 m, prin creearea făgașelor.

3. Pe teritoriul administrativ al comunei Teişani mai sunt o serie de puncte afectate de alunecări de teren care au fost menționate în nota de constatare nr 2097/29.04.2010 şi la care în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă s-au constatat reactivări şi evoluții nefavorabile.

Măsuri care se impun:

- Pentru asigurarea accesului în satul Bughea de Sus pe DC 17, km 4+700 primăria Teişani va întreprinde demersurile necesare obținerii fondurilor pentru executarea în regim de urgență a podețului provizoriu. Acesta se va putea realiza pe baza unei soluții tehnice stabilite de un proiectant de specialitate cu luarea în calcul a debitului mediu anual care va fi solicitat la SGA Prahova;

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Teişani

Termen: 31.07.2010

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune ale malurilor pârâurilor Bughea, şi Valea Stâlpului, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Teişani

Termen: Permanent

- Se vor continua lucrările de curățare şi reprofilare a drumului local pietruit din zona Bratocea, pentru a asigura accesul în condiții de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Teișani

Termen: permanent

- Elaborarea de urgență a unui studiu / expertiză tehnică hidrogeologică și a documentației tehnice de execuție, întocmite / verificate de specialisti atestați de către M.L.P.A.T. / M.D.R.L. / M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4, B2, D.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Teişani Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înştiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Teișani

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - viceprimar- Anghelache Rodica

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Teritorial in Construcții – Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova Ing. Leş Dumitru Doru

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

> S.G.A. Prahova Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Primăria Comunei Teişani viceprimar

Anghelache Rodica