R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA MĂGURENI Nr. 13084 din 02.08.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.08.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 13084 din 01.08.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- Ing. Băloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Nan Ciprian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 02.08.2018, în comuna Măgureni, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Vlăsceanu Mihaela, din partea primăriei Măgureni, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă, pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:

Zona Seaca

Drumul sătesc Valea - Seacă a fost deteriorat prin desprinderea covorul asfaltic pe o lungime de aproximativ 230 m și o lățime de aproximativ 5 m;

Rețeaua de canalizare ce deservește proprietățile din zona drumului Valea - Seacă a fost afectată astfel:

- au fost desprinse 4 capace de racordare de la rețeau de canalizare și 3 capace de la căminele de vizitatere:
- pe lungimea drumului, rețeau de canalizare a fost înfundată de aluviunile aduse de torenții.

Zona DJ 145

În punctele: Olteanu Marius, nr. 848, Duțescu Vasile, nr. 528, Safta Ion, nr. 514, Pantaia Vasile, nr. 456 s-a produs colmatarea și surparea a 4 podețe care subtraversează DJ 145. Legătura între podețele menționate realizându-se prin rigole de pământ ce au fost colmatate în urma scurgerii torenților.

Zona Ruda

DC 115 B, în zona "Casa Pădurarului" a fost afectat pe o lungime de aproximativ 100 m și o lățime de aproximativ 2 m, distrugându-se partea carosabilă și acostamentul acestuia. De asemenea, au fost avariate 4 podețe de scurgere a torenților. De asemenea, la aproximativ 500 m de zona limitrofă cu județul Dâmbovița s-a accentuat tasarea cu ruperea îmbrăcăminții asfaltice a DC 115 B pe lungime de aproximativ 150 m pe toată lățimea drumului aproximativ 8 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 0.4 m. Circulația rutieră în zonă se desfășoară cu dificultate.

<u>MĂSURI CARE SE IMPUN:</u>

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Măgureni

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea zonelor afectate în vederea evitării accidentelor.

Răspunde: Conducerea comunei Măgureni

Termen: începând cu 02.08.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Băloi Roxana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Orgență al Județului Prahova

∕Ir. Nan Çı**p**rian

Primăria comunei Măgureni

Primar Iordache Gheorghe