R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PROVITA DE JOS
Nr. 2532 din 24.08.2010



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.08.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 24.08.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile, Inspectoratul Teritorial in Construcții Prahova

- Cpt. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dumitrescu Mihai - Primăria comunei Provita de Jos

- Ing. Seminenco Gabriel - S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către C.L.S.U. Provița de Jos prin care semnala avarierea podurilor Şantieră şi Sitari precum şi distrugerea părților carosabile ale drumurilor locale, colmatarea rigolelor, unde au fost constatate următoarele:

1. În satul Piatra, drumul comunal DC 123 balastat pe o lungime de aproximativ 500 m prezintă deteriorări ale infrastructurii. Acest drum nu are prevăzute rigole/şanţuri de scurgere a apelor pluviale pe această porţiune. Pe porţiunea asfaltată (aproximativ 700 m) au fost colmatate rigolele de scurgere, care ulterior au fost curăţate de către C.L.S.U. Proviţa de Jos şi cetăţenii comunei. Partea carosabilă asfaltată a acestui drum nu are infrastructura afectată, circulaţia se desfăşoară în condiţii normale.

2. "Podul Sitari", de pe pârâul Proviţa, construit din beton armat şi având lungimea de aproximativ 30 m, lăţimea de circa 4m, are distrusă complet culeea de pe malul stâng.

Există potențialul risc de prăbuşire a podului, fapt care ar duce la izolarea celor 130 de gospodării (400 de locuitori din satul Drăgăneasa, zona Sitari-Valea Drăgănesii), neexistand altă cale de acces.

3. "Podul Şantieră", situat în satul Provița de Jos, având lungimea de 40 m şi lățimea de 4 m, construit din țeavă, are pilele deplasate cu aproximativ 15 cm, iar culeea dreaptă este pe 1/3 din suprafață afuiată (spălat pământul din zona activă a fundației).

Există potențialul risc de prăbuşire a podului, fapt care ar duce la izolarea celor 40 de gospodării (160 de locuitori din satul Provița de Jos), neexistand altă cale de acces. Deasemenea prăbuşirea podului poate duce la ruperea conductei de gaze de joasă presiune care este legată de structura podului şi întreruperea alimentării cu gaze a celor 40 de gospodării şi potențiale explozii.

- 3. Deasemenea au mai fost constatate distrugerea infrastructurii următoarelor drumurilor locale:
 - Horjeşti, sat Proviţa de Jos, afectat pe o porţiune de aproximativ 1 km;
 - Iuda, sat Proviţa de Jos, afectat pe o porţiune de aproximativ 0,6 km;
 - Santiera, sat Provita de Jos, afectat pe o portiune de aproximativ 1 km;
 - Cot, sat Provita de Jos, afectat pe o porţiune de aproximativ 0,6 km;
 - Pîrvan, sat Proviţa de Jos, afectat pe o porţiune de aproximativ 0,5 km;
 - Valea Nucului, sat Provita de Jos, afectat pe o portiune de aprox. 0,8 km;
 - > Vâlceaua Sărată, sat Proviţa de Jos, afectat pe o porţiune de aprox.1 km;
 - Butufei Guță, sat Provița de Jos, afectat pe o porțiune de aproximativ 0,5 km;
 - Valea Drăgănesii, sat Drăgăneasa, afectat pe o porțiune de aprox. 1,2 km;
 - Nedelci, sat Drăgăneasa, afectat pe o porțiune de aprox. 0,8 km;
 - Linie, sat Drăgăneasa, afectat pe o porțiune de aprox. 0,5 km;
 - Cârlig, sat Drăgăneasa, afectat pe o porțiune de aprox. 0,2 km;
 - Mărgăriţi, sat Drăgăneasa, afectat pe o porţiune de aprox. 1 km;

Măsuri care se impun:

- Se va marca şi semnaliza corespunzător podul afectat "Podul Sitari", şi se va interzice accesul autovehiculelor de mare tonaj (de peste 2,5 tone) până la efectuarea lucrărilor de reparaţie/consolidare aferente.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: URGENT, începând cu 24.08.2010

- Se va marca şi semnaliza corespunzător podul afectat "Podul Şantieră", şi se va interzice accesul autovehiculelor de mare tonaj (de peste 2,5 tone) până la efectuarea lucrărilor de reparație/consolidare aferente.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: URGENT, începând cu 24.08.2010

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune a infrastructurii drumurilor comunale, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provita de Jos

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Provița de Jos va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Urgent, începând cu 24.08.2010

- Elaborarea unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: 30.09.2010

- Primăria va înştiința I.T.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provita de Jos

Termen: 30.09.2010

- Primăria va sesiza imediat I.T.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Teritorial in Construcții Prahova

Ing. Luca Vasile

a SERIA 03 NR. 028

CONSTRUCTOR SUD MUNTENIA

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

Primăria comunei Provița de Jos Dumitrescu Mihai

Ing. Seminenco Gabriel S.G.A. Prahova