ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA DRAJNA Nr. 2686 din 06.04.2015

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.04.2015 la sediul primăriei comunei Drajna

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 5078/VI din 01.04.2015, a notificărilor Primăriei comunei Drajna nr. 1913 din 23.03.2015, nr.2500 din 31.03.2015, nr. 2590 din 02.04.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 06.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Viceprimar, Buzea Ionuţ Primăria comunei Drajna

## A DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Drajna, au fost afectate drumurile județene DJ102B și DJ230, cât și drumuri locale și proprietăți particulare, comisia constatând următoarele:

- pe drumul județean DJ230, în punctul "Groapa Oii", datorită viiturilor produse pe pârâul Drajna s-a produs erodarea și prăbușirea malului stâng pe o lungime de aproximativ 60 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 6 m. De asemenea, corpul drumului județean a fost distrus, platforma prăbușindu-se în albia pârâului pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 2,5 m (1,5 m parte carosabilă și 1 m acostament) cu o diferență de nivel de aproximativ 6 m. În această zonă se află și conducta de alimentare cu apă potabilă, existând pericolul ruperii acesteia. Circulația auto în zonă se desfășoară cu dificultate, existând riscul producerii de accidente rutiere. Zona este semnalizată cu table indicatoare. Primăria comunei Drajna a intervenit prin protejarea malului stâng în această zonă, prin consolidarea cu căsoaie din lemn, la data constatării acestea fiind parțial distruse. De asemenea, primăria a intervenit pentru devierea cursului de apă spre malul drept pentru a fi evitată erodarea malului stâng.
- pe drumul județean DJ102B, la km 5+200, în dreptul imobilului cu nr. 225, Consiliul Județean Prahova a intervenit prin completarea cu balast și piatră spartă a zonei tasate de pe partea carosabilă, pe o lungime de aproximativ 80 m. În prezent zona completată prezintă denivelări și gropi datorită traficului auto. Circulația auto se desfășoară cu dificultate existând riscul producerii de accidente rutiere. Zona este semnalizată corespunzător.
- în comuna Drajna, sat Drajna de Sus, pe strada Ștubeiului, în punctul "La Fântână", se constată reactivarea alunecării de teren care se manifestă în două zone, pe toată

lungimea versantului pe o lungime de aproximativ 80 m și lățime cumulată de aproximativ 50 m. Fenomenul de alunecare de teren este favorizat de panta mare a versantului, natura geologică a terenului, eroziunea malului drept al pârâului Drajna și diferența mare de nivel de aproximativ 40 m între albia pârâului și platforma străzii. Alunecarea de teren se manifestă la aproximativ 8 m de marginea platformei străzii, stradă care este singura cale de acces spre cele 12 familii din această zonă.

- în comuna Drajna, sat Drajna de Sus, la familia Bogdan de pe strada Cojocari nr. 27, se constată o masivă alunecare de teren a versantului, frontul alunecării ajungând la aproximativ 10 m de spatele casei, fiind afectată livada de pomi fructiferi. Alunecarea de teren se manifestă pe o lungime de aproximativ 80 m, lățime de aproximativ 30 m cu o înălțime a pământului antrenat de aproximativ 3 m, alunecarea de teren fiind favorizată de configurația terenului și structura morfo-geologică.
- în comuna Drajna, sat Drajna de Sus, în dreptul proprietăților fam. Lăzărescu, Roșu și Rădulescu, de pe strada Cojocari, se constată eroziunea malului stâng al pârâului Ogrătineanca, fapt ce a produs surparea malului pe o lungime de aproximativ 40 m la bază și aproximativ 20 m la partea de sus a taluzului. Terenul situat între margine eroziunii și locuințele fam. Roșu și Lăzărescu prezintă fisuri și crăpături, acestea ajungând la fundația locuinței fam. Lăzărescu și la aproximativ 3 m de anexele fam. Roșu.
- în comuna Drajna, sat Drajna de Jos, în dreptul proprietății domnului Popa Laurențiu-Iulian se constată eroziunea malului stâng al râului Teleajen și distrugerea apărării de mal existente pe o lungime de aproximativ 8 m (4 m distrusă complet și 4 m deplasată și înclinată spre albie), în zona polderului din administratrea S.C. Hidro Electrica. Eroziunea malului se manifestă pe o lungime de aproximativ 40 m, lățime de aproximativ 5 m și adâncime de aproximativ 2 m, ajungând la limita proprietății domnului Popa Laurențiu-Iulian (gardul proprietății).
- în comuna Drajna, sat Drajna de Jos, pe strada Libertății, se constată o eroziune a malului drept al pârâului Drajna și surparea versantului pe care este amplasată strada, marginea surpării ajungând la aproximativ 15 m de strada. Fenomenul a fost favorizat de panta accentuată a versantului, diferența mare de nivel de aproximativ 70 m și structura geologică a terenului.

## MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Drajna

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a platformei drumurilor județene DJ230 și DJ102B, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 06.04.2015

3. Se vor lua măsuri de montare de parapet metalic în zona afectată de pe drumul județean DJ230, punct "Groapa Oii".

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

4. Se va analiza posibilitatea includerii unor lucrări de regularizare a cursurilor de apă Teleajen, Drajna și Ogrătineanca pe raza U.A.T. Drajna în zonele afectate, în Programul de Gospodărire a Apelor.

Răspunde: S.G.A. Prahova în colaborare cu Primăria comunei Drajna

Termen: începând cu 06.04.2015

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

## Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilaveanu Laurențiu

Primăria comunei Drajna

Viceprimar, Buzea Ionuț