
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA LAPOS
NR 519 | 04.02.20/3



## **NOTA DE CONSTATARE**

Cu privirire la adresa nr 447/04.02.2013 inaintata Institutiei Prefectului, Judetul Prahova

Astazi data de 08.02.2013, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta constituit prin dispozitia Primarului nr . 93 / 04.05.2005 si reorganizat prin Dispozitia nr . 72 / 16.07.2012, ne-am deplasat pe DJ 100 H, Km 18+20 la intrare in satul Glod, unde am constatat ca s-a produs o tasare – alunecare de teren care a afectat platforma drumului in intregime pe o portiune de cca 20 m, formandu-se un prag la intrare si iesire pe partea carosabila.

Ca urmare a precipitatiilor abundente din zilele de 7-8 februarie 2013 se constata accentuarea fenomenului de alunecare, formandu-se un prag care obstructioneaza desfasurarea circulatiei vehiculelor pe acea relatie de drum.

In acelasi punct exista si un podet posibil fracturat, care nu mai asigura scurgerea apelor ce se aduna in santurile din amonte si un paraias colector.

## Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Presedinte TIRLEA DUMITRU CONSTANTIN
Viceprtesedinte BOSTINA CONSTANTIN
Membru BARBU VICTORITA
Membru VLADUTA CONSTANTIN
Membru MATEI ION
Membru GUTA AUREL

Membru DRAGU GHEORGHE
Membru IVAN CHEORGHE
Membru MIREA MIRCEA

21-