R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA SECARIA Nr. 1685 din 04.08.2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 04.08.2017 pe teritoriul administrativ al comunei Secaria

În urma adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 12725/12589/II/E/2/CT din 26.07.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Arh. Ing. Laurentiu Burca Consiliul Județean Prahova Dir. Gen. Teh. si Patrimoniu
- ➤ Ing. Laurentiu Jilaveanu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Mr. Gheorghe Vilcu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Viceprimar comuna Secaria Schiopu Ion

ne-am deplasat astăzi, 04.08.2017, în comuna Secaria, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Schiopu Ion, din partea primăriei Secaria, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:

- 1. In satul Secaria, punctul Jitaru, zona aval teren de fotbal, s-a reactivat o alunecare de teren care a inclinat si rasturnat zidul de sprijin din beton pe o lungime de aproximativ 80 m si pune in pericol corpul si platforma drumului comunal DC 1 B Secaria –Posada (balastat) precum si proprietatile din zona.
- 2. Pe paraul Secaria, curs de apa cadastrat, o parte din lucrarile hidrotehnice transversale executate in scopul micsorarii volumului de acumulare a aluviunilor in lacul Paltinu, precum si in scopul mentinerii cotei talvegului albiei au fost afectate, in special in zona amonte de podul rutier Bercu:
- a) punctul Jitaru, aval circa 50 m de terenul de sport, a fost distrus bazinul de disipare al pragului de fund executat din beton, fapt ce a dus la coborarea cotei talvegului cu circa 2 m;
- b) aval circa 50 m de pragul anterior mentionat a fost distrus pragul de fund executat din zidarie de piatra (aripile si bazinul de disipare distruse in intregime);
- c) punctul Gheorghe Manea, pragul de fund executat din zidarie de piatra a fost afectat aproape in intregime (aripile si bazinul de disipare).

Tot in aceasta zona, la circa 30 m de pragul anterior mentionat s-a constatat distrugerea bazinul de disipare al pragului de fund betonat (reparat de Primarie in anul 2010). Acest aspect a dus la coborarea cotei talvegului cu circa 1 m si a favorizat alunecarea de teren a malului drept, fapt care a dus la dislocarea si deplasarea piciorului podetului tubular (de scurgerea apelor pluviale pe sub drumul local D.C. 1 B), fiind afectate corpul si platforma drumului pe o lungime de circa 15 m, o latime de circa 2 m, cu o diferenta de nivel de circa 2 m.

In aval, la circa 80 m, pragul de fund din zidarie de piatra a fost distrus aproape in totalitate.

d)in zona amonte de strada Negroi, la o distanta de circa 50 m, pragul de fund executat din zidarie de piatra are afectate pragul de deversor, aripile, precum si bazinul disipare, punand in pericol drumurile locale D.C. 1 B (mal drept), strada Negroi (mal stang), cat si proprietatile din zona.

Facem mentiunea ca este intocmit Studiul de Fezabilitate, avizat C.T.E. la A.N. Apele Romane cu nr. 170/15.12.2011, privind obiectivul de investitii "Amenajare parau Secaria si afluenti in comuna Secaria in vederea micsorarii transportului de aluviuni in acumulare Paltinu, judetul Prahova", in care sunt cuprinse lucrarile de reparatii a 8 praguri de fund existente (sunt incluse si lucrarile transversale afectate mentionate in prezentul Proces Verbal), precum si executarea a 5 praguri de fund noi.

3. In satul Secaria, la proprietatea familiei Bunghez Constantin situata pe strada Piatra Mare, nr. 5, se constata existenta unor fisuri la fundatia terasei din beton a imobilului. De asemenea sunt vizibile unele fisuri si crăpături în aleile de acces la imobil, zidul de sprijin al terasei este fracturat si deplasat, iar la interior se observa fisuri in tencuiala unui perete.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei - comuna Secaria

Termen: permanent

2. Se va analiza situația existenta si se vor identifica sursele de finantare privind posibilitatea includerii in programul de reparatii a lucrarilor de refacere a zonelor afectate in scopul punerii in siguranta a drumurilor locale.

Răspunde: Conducerea primăriei - comuna Secaria

Termen: începând cu 07.08.2017

3. Se va analiza posibilitatea includerii in Programul de Gospodarire a Apelor a lucrarilor de reparatii a pragurilor de fund afectate de pe cursul de apa Secaria.

Răspunde: S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 07.08.2017

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar", se vor face demersurile necesare pentru fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: proprietarul afectat

Termen: începând cu data de 07.08.2017

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Arh.Ing. Burca Laurentiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Mo. Jilaveanu Laurentiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Chrofighe

Primăria comunei Secaria

Primar Balan Gheorghe Aurelian

Viceprimar - Schiopu Ion

COMUNA SECĂRIA