

PREȘEDINTELE C.J.S.U. PRAHOVA PREFECT

ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea alunecărilor de teren activată în data de 27.04.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Soimari

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 27.04.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efecuarea evaluării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile, Inspectoratul teritorial Construcții Ploiești

Ing. Marinescu Mircea Alexandru – SGA Prahova

- Cpt. Brașov Ion - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dragomir Constantin - Primăria Comunei Soimari

Descrierea situației:

Verificările au fost efectuate ca urmare a adresei Primăriei Comunei Soimari nr.570 / 22.02.2010 prin care semnala producerea unor alunecări / eroziuni /afueri de teren . Au fost constatate următoarele:

1. La deplasarea in teren in satul Lopatnita, DC 47 – km 0,6 – punctul Munteanu, s-a constatat o alunecare agresiva si continua pe o suprafata de circa (L~100 m, H ad.~ 3 m, I ~80 m) cu pericolul opturarii complete a paraului Lopatnita, distrugerii stabilitatii si sigurantei DC 47 si antrenarea in acest fenomen cu afectarea stabilitatii si sigurantei locuintei individuale si a anexelor gospodaresti ale numitului Munteanu Ion si distrugerea totala a consolidarii de mal existente executate din gabioane.

In prezent DC 47 prezinta fisuri, fracturi cu deplasari in plan vertical si orizontal in zona afectata.

Deasemenea cu acelasi grad ridicat de pericol si fenomen de eroziune cu afuere grava , activa si continua mai sunt~ 6 locatii -puncte cu aceleasi aproximative dimensiuni de afectare pe intreg paraul Lopatnita.

2. Locatia DL -Lopatnita la km 0,250 pct. Vasile Aldea(Francu) s-a constatat ca datorita zapezilor abundente si ghetarilor paraul Lopatnita a provocat eroziunea si afuerea materialului fin din compozitia infrastructurii distrugand infrastructura drumului local pe o suprafata (L ~ 40 m , H ad.~4 m, 1~4 m, panta ~ 45 %).

In prezent infrastructura DL in zona mentionata mai sus este in proportie de cca. 50% afectata grav izoland satul Lopatnita constituit din aproximativ 600 persoane si punand in pericol stabilitatea si siguranta locuintelor din amonte(cca. 5 locuinte).

3. Locatia DJ -100 M in zona Manastirii Ianculesti la km + 35,5- lucrarile de consolidare si reabilitare executate si receptionate in anul 2007 prezinta fisuri- fracturi cu deplasari in plan vertical si orizontal datorita unui fenomen de eroziune si afuere agresiv, activ si continuu care poate sa afecteze stabilitatea si siguranta DJ -100 M putand intrerupe circulatia pe acest drum DJ 100 M.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune/afuere, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Soimari

- Se vor face toate demersurile necesare in vederea obținerii de fonduri pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate, fundamentarea din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural al măsurilor de inteventii ce se impun.

Instituțiile abilitate de la nivelul județului au fost înștiințate de primăria comunei Soimari cu privire la pericolulul agravarii fenomenelor mentionate solicitand sprijin financiar si tehnic pentru

rezolvarea si solutionarea acestora.

- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat(cu verificarea obigatorie si legala a proiectelor în domeniul AF si A4), după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

· Răspunde: - Conducerea Primăriei comunei Soimari

- Primăria va înștiința I.S.U. PRAHOVA, I.T.C. SUD MUNTENIA, DJCC PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Soimari

- Primăria va sesiza imediat I.J.C. PRAHOVA, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Dragomir Constantin

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspecția in Construcții Ing. Luca Vasile

SGA Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Brasov Ion

Primăria Primăriei comunei Soimari Primar

Dragomir Constanting

2