PRIMARIA COMUNEI SECĂRIA

Nr.2356 din 27.09.2010

NOTA DE CONSTATARE

Incheiata astazi 27.09.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Secăria

Urmare la Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 27.09.2010, s-a constituit o comisie de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluarii au participat următorii

- Dl. Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu I.S.U. Prahova
- DI. Ing. Seminenco Gabriel S.G.A. Prahova
- Doamna ing. Stoian Iliuta I.T.C. Prahova
- DI. Ing. Jaravete Iordan ANIF U.A. Prahova
- D-l Ing. Iulian Popa Primarul Comunei Secăria

Descrierea situatiei:

Urmare a precipitațiilor abundente şi a viiturilor formate pe pârâul Secăria şi afluenți au fost afectate pragurile de fund construite din zidărie piatră în punctele :

- 1. punctul Gâlmeea;
- 2. punctul Gheorghe Manea;
- 3. punctul Bercu 2 bucăți(în aval și amonte de pod);
- 4. punctul Şcoală Turci ;
- 5. Punctul Seciuri;
- 6. punctul Brad.

În amonte de punctul Gâlmeea s-a reactivat o alunecare de teren în suprafață de aproximativ 5 ha pe malul drept al pârâului Secăria care a distrus în proporție de 50% lucrarea de stabilizare a versantului drept (consolidare pe piloți metalici aproximativ 30 ml);

În aval de punctul Gâlmeea datorită eroziunii de adâncime şi coborârii talvegului au fost afectate ambele maluri ale pârâului pe o lungime de aproximativ 500 ml punând în pericol drumul DC 1B (Secăria - Posada).

În punctul Seciuri datorită izvoarelor de coastă s-a reactivat o alunecare de teren în suprafață de aproximativ 2 ha care afectează drumul DC **2**C ce face legătura între comunele Secăria şi Şotrile pe o lungime de aproximativ 400 ml, fiind greu practicabil. Deasemenea alunecarea de teren pune în pericol 10 gospodării ale populației aflate în această zonă.

Drumul județean DJ 101 S Secăria – Valea Doftanei a fost afectat în următoarele puncte :

1. În punctul Primărie, pragul de fund al podului amplasat peste pârâul Secăria şi zona aval mal drept au fost afectate ca urmare a coborârii talvegului;

2. Pe tronsonul cuprins între punctele Primărie şi podețul tip ochelari pe o lungime de aprox. 1km, datorită viiturilor repetate şi coborârii talvegului pârâului Valea Bălăneşti au fost afectate malurile pârâului şi lucrările de apărare ale drumului județean (aprox. 500 ml), drum care se desfășoară alternativ pe ambele maluri ale cursului de apă.

 Începând de la podețul tip ochelari şi până în punctul Stadion versantul pe care se desfăşoară drumul județean (serpentine) este afectat de alunecări de teren care pun în pericol drumul pe o lungime de aprox. 400 ml(zone cu cedări şi tasări ale

platformei drumului).

Măsuri care se impun:

1. Primăria Secăria va continua monitorizarea fenomenelor de alunecare şi funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a construcțiilor şi drumurilor;

Răspunde: Conducerea Primăriei Secăria Termen permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de alunecarea terenului;

Răspunde: Conducerea Primăriei Secăria Termen: începând cu 28.09.2010

3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse si soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor intocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Secăria

4. La propunerea expertului, se vor executa lucrări de punere în siguranță a drumurilor imediat ce situația din teren o permite (lucrări pentru stoparea fenomenelor de alunecare), în vederea evitării oricărui pericol.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Conducerea Primăriei Secăria Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

5. Realizarea rigolelor şi şanţurilor pentru colectarea apelor pluviale acolo unde nu există şi întreţinerea lor acolo unde există.

Răspunde: Conducerea Primăriei Secăria Termen: permanent

6. Situația constatată pe cursurile de apă, pune în pericol podurile, podețele și lucrările de apărare existente fapt ce impune continuarea lucrărilor specifice de apărare (consolidare maluri, praguri de fund respectiv drenuri, modelări în plan continuu și plantații în zona alunecărilor de teren).

Răspunde: Primăria Secăria

Termen: Permanent

7. Primăria va sesiza imediat I.T.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăria Secăria

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare conține 3(trei) pagini numerotate, fiind întocmită în 6 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova Ing. Ioniță Cornel n

> I.S.U. Prahova Cpt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova Ing. Seminenco Gabriel

I.T.C. Prahova ing. Stoian Iliuța

ANIF - U.A. Prahova Ing.Jaravete lordan

Primarul Comunei Secăria Ing. Iulian Popa