PRIMAR: STANCIU GHEORGHE Semnatura

C. INFORMAŢII SOLICITATE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENŢĂ:

1.COMUNA TI	EIBANI	1000			
		evacuate		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
2. Numărul de persoane		salvate		=	
		izolate		=	
		dispărute		9700 William	
		decedate (nominal - numele şi pren. pers. decedate, vârsta, localit. unde a decedat şi cauza decesului)		with Water	
		Afectate (SATE)		6	
3. Localități (numeric)		izolate	acces la drumuri publice	=	
			acces la alim. cu energ. el.	=	
			acces la alim. cu gaze naturale	=	
D. Welcol el	Manual Control		acces la alim, cu apă potabilă	*	
			acces la rețele de telefonie	=	*
4. Localități (nominal- sate)	Locuințe	avariate/afectate		=	
		distruse		=	
		în pericol de prăbușire		=	
	Gospodárii şi	avariate/afectate		=	(izolat
	dilexe	distruse		7	
	Obv. soc.ec.	afectate grădinițe obiective		THE SECOND SECON	- Translation
	Terenuri afectate (ha)	Arabil		=	
		pășuni și fânețe		=	
		Păduri		===	
		rupturi/doborâturi mat. lemnos (mc)		=	
	Utilități afectate	rețele electrice (km)			
		nr. posturi de transformare		=	
		rețele gaze naturale (km)		=	
		rețele de apă potabilă (km)		=======================================	
		rețele de canalizare (km)			
		rețele de telefonie (km)		=	0,5K
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Idrotabajaa	nr. fântâni		=	The state of the s
. Construcții		diguri-afectate/rupte			
, Jonatrucții	indiotennice	nr. baraje afectate		<u>=</u>	
PROPERTY OF CHARLES AND ADDRESS OF THE PARTY	A A	apărare maluri (km)		=	

	Autostrăzi	blocate	- T	
scarson druit a sel social artist	Autostrazi	se circulă cu dificultate	2000 F	TATAL .
mexca Alexa fee als can	Drumuri	blocate	the series and the series	
and he have size and he de	nationale	se circulă cu dificultate	sample = zero en	-
officate after I de aleacead	Drumuri	blocate	5/80-92 = 50-90-0	7
Ca. 94,2019 Introduced	Judeţene	se circulă cu dificultate		
6. Căi de comunicații	Drumuri comunale	blocate	-Drum local adiacent parau Valea Stalpului – 0,5 Km =	
		se circulă cu dificultate	-DC 144 - 0,4 Km	
	Căi ferovlare	blocate	=	
		se circulă cu dificultate	=	-
	Poduri afectate			
	Podețe afec	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	=	
		letonale afectate		
7. Animale moarte	= =	-		
8. Alte situații		N N		
	de evacuare			
	de salvare			-
9. Misiuni și activități	paza bunuri		=	_
	restrictionare	ea circulației	•	-
	transport/dis	tribuire ajutoare	=	
	asigurare ord	dine publică	= 111111	
	Altele			
	poliție			
	jandarmi			
10. Forte și milloace ale	poliție de fro	ntieră		_
Ministerulu Administrației și	situații de urg	jenţă	- 1 L	
Internelor	autoturisme			
(pe categorii de personal)	autospeciale		= = = = =	
	bărci		=	
	elicoptere			-
	alte mijloace			-
	militari			-
11. Forte și miloace ale	auto		=	
Ministerului Apărării Naționale	bărci		=	
The same trag areas	elicoptere		= -	M
	altele		=	
12. Alte structuri	forțe			-
and supplied	mijloace		=	



DIN DATA DE 17.05. 2010

1.FENOMENUL EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN 1.2DATA PRODUCERII: 16.05.2010

LOCAȚIA: Satul Olteni, com Teișani, jud Prahova Fenomen actival

1.3 EFECTE GENERATE:

-Afectarea drumului local adiacent Paraului Valea Stalpulu in dreptul proprietatii d/lui Badulescu Alexandru . In cazul unor precipitatii abundente va fi distrus in totalitate drumul de acces catre un nr. de sase gospodarii. Mentionam ca pe acest drum au mai fost identificate alte doua alunecari de teren, alunecari mentionate in nota de constatare nr. 2097/29.04.2010 evaluate de catre reprezentantii ISU, DJCCP-PH, SGA -PH.

2. FOTO





3. ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:

- -Nu s-a impus evacuarea unor persoane, animale sau bunuri materiale;
- Zona afectată -drumul local adiacent Paraului Valea Stalpului a fost monitorizată și gestionată de către CLSU Teișani

4.DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/ EVENIMENTULUI:

- -Nota de constatare CLSU Teișani
- -Raportul Operativ din data de 17.05 2010

5. ESTIMARE VICTIME ȘI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

A fost afectat drumul local adiacent Paraului Valea Stalpulu pe o lungime de 50ml.

6.APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE FOT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI

-Raman izolate un nr. de sase gospodarii si drumul local adiacent paraului Valea Stalpului va fi distrus

Presedinte CLSU

Primar Stanciu Chedrihe,

Membrii CLSU: Anghelache Rodica

Stanciu Camelia

Nicu Elena Luminita

Mociorniță Constanțin

Soare Rozica

Dumitrescu Gheorghe

Bizineche Valerica

Minea lonel

Căruțașu Gheorghe C

NOTĂ DE CONSTATARE-EVALUARE DIN DATA DE 17.05, 2010

1.FENOMENUL EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN 1.2DATA PRODUCERH: 16.05.2010 LOCAȚIA: Satul Stubeiu, com Teișani, jud Prahova


Fenomen activat

1.3 EFECTE GENERATE:

-Afectarea DC 144-la Km 1+900 prin alunecarea terasamentului
-Întreruperea legăturii între satele Ștubeiu și Olteni și izolarea unui nr. de 200 persoane
-În cazul apariției u nor precipitații abundente va fi afectat terasamentul și covorul asfaltic

Mentionam ca pe acelasi drum(DC 144) au mai fost identificate doua alunecari de teren evaluate prin
nota de constature ar 2097 de catre reprezentantii ISU -PH, DJCC-PH, SGA -PH





3. ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:

3. ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:

-Nu s-a impus evacuarea unor persoane, animale sau bunuri materiale;

-Zona afectată - DC 144-la Km 1+900 a fost monitorizată și gestionată de către CLSU Teișani

-Zona afectată a fost marcată și securizată pentru participanții în trafic și a fost informată populația din zonă cu privire la riscuri le existente.

4.DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/

EVENIMENTULUI:

-Nota de consta are CLSU Teișani

-Raportul Operativ din data de 17.05 2010

5.APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GEN ERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU