NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 03.09.2014 la sediul Primăriei comunei Şoimari

Urmare adresei Consiliului Județean Prahova nr. 14931 din 01.09.2014 și în baza ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 03.09.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar Constantin Dragomir Primăria comunei Şoimari
- Inspector urbanism, ing. Bădica Laurențiu Primăria comunei Şoimari

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute la sfârșitul lunii august 2014 pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari, a fost afectat drumul județean DJ100M, comisia constatând următoarele:

- pe drumul județean DJ100M km 8+200, în zona podețului existent, în punctul "Mânăstire Ianculești" s-a produs un fenomen de cedare/tasare a platformei drumului pe toată suprafața acesteia pe o lungime de aproximativ 40 m, lățime de aproximativ 6 m cu o diferență de nivel de aproximativ 0,8 m. Față de situația descrisă în nota de constatare nr. 2372 din 29.05.2014 se constată agravarea fenomenului de tasare/cedare a platformei drumului județean DJ100M, prin apariția de noi fisuri, crăpături, denivelări și gropi.

Consiliul Județean Prahova a luat măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonei, în acest punct existând pericolul întreruperii circulației auto.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Şoimari

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică şi hidrogeologică de către specialişti atestați în vederea analizării şi studierii zonei afectate de fenomenul de tasare/cedare, determinarea cauzelor apariției acestuia şi fundamentarea din punct de vedere tehnic şi economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 03.09.2014

Pagină 1 din 2

3. În funcție de concluziile/măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studii/rapoarte de expertiză, se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către experți atestați în domeniile specifice, după care se va trece la execuția lucrărilor.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 03.09.2014

4. Provizoriu, până la definitivarea măsurilor de la punctele anterioare, se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului județean DJ100M în zona afectată, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 03.09.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Șoimari

Primar, Constantin Dragonni^{N+A}

Inspector urbanism, ing. Bădica bai