
R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA ŞOIMARI Nr. 1752 din 04.05.2012



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 04.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari

Urmare a solicitării Instituției Prefectului județului Prahova nr.8065/VI din 26.04.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 04.05.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Căciulă Valerică Direcția Regională în Construcții "Sud Muntenia" Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Nițu Gherghina Consiliul Județean Prahova
- Maistru Rădulescu Constantin Electrica S.A.
- Dl. Dragomir Constantin Primar comuna Şoimari
- Dl. Badica Laurențiu Viceprimar Primăria comunei Şoimari

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în decursul timpului, pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari s-au produs mai multe evenimente, după cum urmează:

- 1. În zona Dănilari, la puntea de trecere peste pârâul Lopatna a fost afectată protecția de mal stâng, realizată din gabioane, pe o lungime de aproximativ 20 m. Stâlpul de "înaltă tensiune" (stâlpul fiind de joasă tensiune), față de care se face referire în adresa mai sus menționată, la momentul actual nu este afectat, acesta aflându-se la aproximativ 3 m de puntea pietonală. Puntea de trecere pietonală este în folosință.
- 2. În zona Dospinoiu, la 40 de m. în aval de podul peste pârâul Lopatnița, malul drept este afectat pe o lungime de aproximativ 40 m de efectul de eroziune a apei, drumul comunal nefiind afectat. (cum se poate vedea și în anexa cu pozele efectuate la fața locului).
- 3. În zona Brusturiș există două podețe parțial avariate și colmatate care nu mai asigură secțiunea necesară scurgerii apelor din zonă.
- 4. În satul Măgura, în spatele gospodăriilor numiților Tecsoiu Grigore și Junghiatu Nicolae, pe o lungime de aproximativ 100 m, malul drept al pârâului Lopatna este la limita proprietăților, malul prezentând zone cu eroziuni avansate.
- 5. Pe DJ 100M, pe raza localității Măgura, în zona cimitir-biserică, pe o lungime de aproximativ 250 m, drumul prezintă denivelări (tasări pe toată lățimea drumului şi burduşiri pe o singură bandă) specifice fenomenelor de alunecări de teren. Burduşirea afectează un sens de circulație. Tot pe raza localității au fost identificate alte două zone cu alunecări de teren care afectează DJ 100M pe o lungime de aproximativ 5 m fiecare, având planul de alunecare spre pârâul Lopatna. În aceste zone, DJ 100M, prezintă fisuri şi tasări ale carosabilului, tasările fiind de până la 10 cm.
- 6. În zona Stârcu, în spatele gospodăriilor numiților Carp Mariana și Piscop Smaranda, nu au avut loc alunecări de teren și nu este afectat drumul local. Albia pârâului Stârcu se afla la o distanță de aproximativ 12 m de casa lui Carp Mariana. Diferență de nivel dintre casa și

albia pârâului fiind de aproximativ 8 m. În zona menționată albia pârâului prezintă o meandră cu o rază de curbură foarte mică, fapt ce favorizează erodarea malului în dreptul proprietății menționate. Din discuția cu proprietara locuinței situația descrisă durează de o perioadă mare de timp.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Şoimari

Termen: permanent

2. Punerea în siguranță a punții pietonale ce traversează pârâul Lopatna, zona Dănilari.

Răspunde: Conducerea primăriei Şoimari

Termen: imediat

3. Pentru DJ 100M se vor face toate demersurile necesare întocmirii unei expertize tehnice efectuate de către experți tehnici atestați M.L.P.A.T., care să stabilească cauzele ce au condus la situația existentă și soluția remedierii ei.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 04.05.2012.

4. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate în expertiza tehnică, se vor face demersurile în vederea întocmirii unui proiect tehnic și a detaliilor de execuție aferente, vizate de către expertul atestat și verificate de un verificator tehnic de proiecte în condițiile legale, după care se va trece la execuția lucrărilor, etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 04.05.2012.

5. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a zonei afectate în vederea evitării producerii accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere ("Limitare de viteză" – 2 buc., "Drum cu denivelări" – 2 buc.).

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 04.05.2012.

6. Se vor face toate demersurile necesare pentru întocmirea unei expertize tehnice hidrologice de către un expert tehnic atestat care să stabilească cauzele care au condus la erodările de maluri pe pârâurile Lopatna, Lopatnița și Stârcu și să stabilească soluțiile de rezolvare a situațiilor descrise.

Răspunde: Primăria comunei Şoimari, A.B.A. Buzău – Ialomița - S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 04.05.2012

7. Se impune reabilitarea celor două podețe din zona Brusturiș, sat Lopatnița pentru evitarea întreruperii accesului spre gospodăriile din zonă.

Răspunde: Primăria comunei Şoimari Termen: începând cu 04.05.2012 Valoarea lucrărilor necesare a se realiza, va rezulta în urma soluțiilor tehnice adoptate. Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Regională în Construcții "Sud Muntenia" Prahova (1971) Prahova (1971) E O VINI CO VIN

Ing. Căciulă Valerică

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Nițu Gherghina

S.C. Electrica S.A.

Maistru Rădulescu Constantin

Primăria comunei Şoimari

Primar

Dragomir Constantin

Primăria comunei Şoimari

Viceprimar

Badica Laurențiu

Comuna Şoimari, zona Dospinoiu 04.05.2012



