b) proiectare – toate fazele (incluzând și verificarea proiectului):

2% X 102.096 euro = 20.402 euro

c) studii teren:

2% X 102.096 euro = 20.402 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 40.402 euro

TVA (19%)= 7.753 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 19.878 euro

## DJ 214 (Amonte de fabrică de mobilă)

## Prezentăm în continuare o evaluare orientativă a lucrărilor propuse:

Ranforți din coloane

Lungime front de lucru: 78 m

12 tronsoane X 6,50 = 78 m

7 buc. X 30 m/buc. = 210 m coloană/tronson

12 tronsoane X 210 m = 2.520 m coloana

## Pret estimativ:

a) 2.520 euro X 976 euro/m

= 2.459.520 euro

TOTAL fără TVA:

2.459.520 euro

TVA (19%)

467.309 euro

TOTAL cu TVA:

2.929.829 euro

b) proiectare – toate fazele (incluzând și verificarea proiectului):

2% X 2.459.520 euro = 49.190 euro

c) studii teren:

2% X 2.459.520 euro = 49.190 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 98.380 euro

TVA (19%)= 18.692 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 117.072 euro

Pe acest drum într-un interval de max. 1.500 m mai sunt 3 poziții cu teren alunecat până aproape de drum, lungime necesar a fi consolidate de 60 – 90 m (aprox. 225m).

## DJ 101 T - La Podul Cheii

## Prezentăm în continuare o evaluare orientativă a lucrărilor propuse:

- Două alunecări la distanța de 200 m
- Front de lucru 40 m fiecare
- Minipiloți injectați solidarizați la partea superioară cu placă din beton armat

#### **MEGIESESC:**

#### Prezentăm în continuare o evaluare orientativă a lucrărilor propuse:

- Ranforți din coloane  $\emptyset_{min} = 1.200 \text{ mm}$
- Lungime front lucru 65 m

10 tronsoane X 7 coloane X 30 m/coloană = 2,19\00 m coloane

#### Pret estimativ:

a) 2.100 m X 976 euro/m

= 2.049.600 euro

TOTAL fără TVA:

2.049.600 euro

TVA (19%)

389.424 euro

TOTAL cu TVA:

2.439.024 euro

b) projectare - toate fazele

(incluzând și verificarea proiectului): 2% X 2.049.600 euro = 40.992 euro

c) studii teren:

2% X 2.049.600 euro = 40.992 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 81.984 euro

TVA (19%)= 15.577 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 97.561 euro

#### DC 4 km 0+050 - km 0+075 dreapta

#### Prezentăm în continuare o evaluare orientativă a lucrărilor propuse:

Dren longitudinal cu evacuare transversală

1. Minipiloni injectați solidarizați la partea superioară cu o placă din beton

4 rânduri X 24 buc./rând = 96 buc. minipiloti

96 buc. X 12 m = 1.152 m

1.152 m X 73 euro/m = 84.096 euro

2. Drenuri în săpătură

150 m X 3 mc/m = 450 mc

450 mc X 40 euro/mc = 18.000 euro

#### Pret estimativ:

a) 84.096 euro + 18.000 euro

= 102.096 euro

TOTAL fără TVA: 102.096 euro

TVA (19%)

19.398 euro

TOTAL cu TVA: 121.494 euro

#### Alunecarea 1:

4 rânduri X 40 buc./rând = 160 buc.

160 buc. X 12 m/buc. = 1.920 m

Pret estimativ:

a) 1.920 m X 73 euro/m

= 140.160 euro

TOTAL fără TVA:

140.160 euro

TVA (19%)

26.630 euro

TOTAL cu TVA:

166.790 euro

b) proiectare - toate fazele (incluzând și verificarea proiectului):

2% X 140.160 euro = 2.803 euro

c) studii teren:

2% X 140.160 euro = 2.803 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 5.606 euro

TVA (19%)= 1.065 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 6.671 euro

## Alunecarea 2:

4 rânduri X 40 buc./rând = 160 buc.

160 buc. X 12 m/buc. = 1.920 m

Pret estimativ:

d) 1.920 m X 73 euro/m

= 140.160 euro

TOTAL fără TVA:

140.160 euro

TVA (19%)

26.630 euro

TOTAL cu TVA: 166.790 euro

e) proiectare - toate fazele (incluzând și verificarea proiectului):

2% X 140.160 euro = 2.803 euro

f) studii teren:

2% X 140.160 euro = 2.803 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 5.606 euro

TVA (19%)= 1.065 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 6.671 euro

6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURA SI **MEDIU** 

consolidare drumuri locale si comunale pe zonele afectate;

stabilizarea alunecarilor de teren in zonele amintite pentru protejarea retelelor de utilitati publice si a locuintelor afectate unde sunt puse in pericol accesul a 250 de persoane catre locuinte, doua locuinte, Scoala Generala Pietriceaua, Gradinita Pietriceaua

b.

- stabilizare de urgenta a alunecarii ce pune in pericol infrastructura de drumuri locale, alimentare cu apa, energie electrica si gaze sunt puse in pericol peste 30 persoane si 5 locuinte;

C.

- stabilizarea urgenta a alunecarii intrucat poate afecta accesul populatiei catre locuinte si deteriorarea retelelor de utilitati;
- aducerea drumului la starea initiala:

d.

- stabilizarea urgenta a alunecarii de teren si cu rezultat protejarea infrastructuri drumului judetean DJ 214 precum si a retelelor de utilitati;

e.

stabilizarea urgenta a alunecarii de teren pe DC 4 cu efect circulatia in bune conditiuni a celor 1200 persoane catre locuinte precum si protejarea retelelor de utilitati:

f.

- stabilizarea de urgenta a celor doua alunecari cu efect accesul cetatenilor dein Satul; Podu-Cheii catre comuna precum si protejarea retelei de apa;

g.

- stabilizarea urgenta a alunecarilor de teren cu efect aducerea in stare de viabilitate a drumului de acces in satul Podu-Cheii;

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA BREBU

COMANITA DUMITRU – PRESEDINTE

BOGDAN LUCIAN LAURENTIU - VICEPRESEDINTE

IORDACHE DANIEL - MEMBRU

CRACIUN DARIA - MEMBRU

SMARANDACHE MIHAELA – MEMBRU

ANTONIE VASILE - MEMBRU

CARABOI LIVIU – MEMBRU

CODARCEA VIOREL - MEMBRU

DRAGOSIN NICOLAE - MEMBRU

IONESCU COSTIN – MEMBRU

STOICA ILIE ADRIAN - MEMBRU



## ROMÂNIA COMUNA BREBU

Județul Prahova, sat Mânăstirei

Tel: 0244357521, Fax: 0244358041, e-mail: primariabrebu@yahoo.com

NR. 5803 / 04.05.2010

## NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA 04.05.2010

#### 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL - ALUNECARE DE TEREN

1.1.DATA/PERIOADA PRODUCERII: a. noiembrie 2009-ianuarie 2010

b. 2005-2010

c. decembrie 2009-ianuarie 2010

d. ianuarie 2010

e. martie 2010

**f.** martie 2010

g. martie 2010

## 1.2. LOCATIA: a. Sat Pietriceaua, Comuna Brebu

- b. Sat Megiesesc, Comuna Brebu zona Baraj aval Paltinu
- c. Sat Manastirei, Comuna Brebu zona Podiac
- d. Sat Megiesesc, Comuna Brebu zona intrare comuna versant drept raul Doftana
- e. Sat Pietriceaua, Comuna Brebu zona intrare DC4 km 0+50
- f. Sat Podu-Cheii, Comuna Brebu zona Valea Rea DC3 km 3+900-4+000
- g. Sat Podu-Cheii, Comuna Brebu zona drum de acces din DJ 101 I km 0+650, 0+700

#### 1.3. EFECTE GENERATE

a.

- Afectarea drumului de acces din DC 4 in zona Gaina (izolarea zonei), partea carosabila a drumului DC 4 prin producerea de fisuri si crapaturi urmare a evolutiei fenomenului;
- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente a afectat locuinta cetateanului Paraschiv Daniel precum si locuinta dnei. Oprescu Adela si intrerupea accesului in zona Gaina:
- Distrugerea unei proprietati particulare de cca 15000 mp;

b.

- Alunecare ce are o lungime de cca 150 m latime 10 m si a ajuns sub terasamentul drumului;
- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul local pe o latime de 100 m, reteau de gaze, apa, energie electrica precum si locuintele din zona;
- Distrugerea unei proprietati particulare de cca 10000 mp;

c.

> Alunecare ce are o lungime de cca 50 m latime 30 m;

- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul local pe o latime de 30 m, reteau de apa, energie electrica precum si izolarea locuintelor din zona;
- Distrugerea unei proprietati particulare de cca 5000 mp;

d.

- Alunecare ce are o lungime de cca 200 m latime 80 m;
- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul judetean pe o latime de 80 m, reteau de apa, gaze, energie electrica si canalizare precum si accesul in comuna Brebu;
- Distrugerea unei proprietati private de cca 10000 mp;

e.

- Alunecare ce are o lungime de cca 30 m latime 20 m;
- > Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul comunal pe o latime de 20 m, energie electrica;
- Distrugerea unei proprietati de cca 50 mp;

f.

- Alunecari ce au o lungime de cca 6 m latime 15 m, si lungime de 180 m si latime 25 m;
- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul vomunal pe o latime de 40 m, reteau de apa;
- Distrugerea unei proprietati private de cca 10000 mp;

g.

- Alunecari ce au o lungime de cca 80 m latime 15 m, si lungime de 80 m si latime 20 m;
- Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente din ultima perioada pune in pericol drumul local pe o latime de 140 mp;

#### 2. FOTA/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT

Conform anexelor atasate prezentei note de constatare.

#### 3. ACTIUNI DE INTERVENTIE

a.

- 3.1. S-a impus atentionarea familiei Paraschiv pentru parasirea locuintei precum si a anexelor gospodaresti;
- 3.2. Zona afectata pe DC 4 km 1+600 a fost marcata si securizata cu indicatoare pentru traficul auto;
- 3.3. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu

b.

- 3.4. S-a impus atentionarea locuitorii din zona privind pericolul evolutiei alunecarii;
- 3.5. Zona afectata pe drumul local a fost restrictionata privind circulatia auto;
- 3.6. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu

c.

- 3.7. S-a impus atentionarea locuitorii din zona privind pericolul evolutiei alunecarii;
- 3.8. Zona afectata pe drumul local a fost restrictionata privind circulatia auto grele;
- 3.9. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu

d.

- 3.10. Au fost instiintate Institutia Prefectului, Consiliul Judetean Prahova si directia de Drumuri si Cladiri a judetului Prahova;
- 3.11. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu

e.

3.12. Au fost instiintate Institutia Prefectului, Consiliul Judetean Prahova si Directia de Drumuri si Cladiri a judetuui Prahova;

f.

o 0(zero) persoane

g.

o 0(zero) persoane

# DC 4 KM 1+170 aval de scoală, grădiniță, case particulare

# Prezentăm în continuare o evaluare orientativă a lucrărilor propuse:

- Rauforți din coloane Ø<sub>min</sub> = 1.200 mm
- Lungime front lucru 130 m

## Calculație:

7 buc. X 30 m/buc. = 210 m/tronson

210 m/tronson X 20 tronsoane = 4.200 m coloane

Pret estimativ:

a) 4.200 m X 976 euro/m

= 4.099.200 euro

TOTAL fără TVA:

4.099.200 euro

TVA (19%)

778.848 euro

TOTAL cu TVA:

4.878.048 euro

b) proiectare – toate fazele (incluzând și verificarea proiectului): 2% X

2% X 4.099.200 euro = 81.984 euro

c) studii teren:

2% X 4.099.200 euro = 81.984 euro

TOTAL fără TVA (2+3) = 163.968 euro

TVA (19%)= 31.154 euro

TOTAL cu TVA (2+3) = 195.122 euro

Execuția se poate face etapizat după cum urmează:

Etapa 1: în fața casei : min 52 m lungime front lucru

8 tronsoane X 210 m/tronson = 1.680 m coloană

1.680 m X 976 euro/m = 1.639.680 euro (fără TVA)

Etapa 2: în zona școlii și grădiniței

Lungime front de lucru 130 m - 52 m = 78 m

12 tronsoane X 976 euro/m = 2.459.520 euro (fără TVA)

- 3.13. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu 3.14. Au fost instiintate Institutia Prefectului, Consiliul Judetean Prahova si Directia de Drumuri si Cladiri a judetului Prahova; 3.15. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu; 3.16. Zona este securizata si circulatia este interzisa; 3.17. Au fost instiintate Institutia Prefectului, Consiliul Judetean Prahova si Directia de Drumuri si Cladiri a judetului Prahova;
- 3.18. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Brebu;
- 3.19. Zona este securizata si circulatia este restrictionata;

## 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:

0 Nota de constatare

Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect executat de Global Finaciar Bucuresti – valoare studiului fiind de 2280000 lei pentru intreaga zona calamitata

b.

Nota de constatare

O Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect executat de Global Finaciar Bucuresti valoare studiu de fezabilitate 1600000lei

C.

Nota de constatare

Studiul de prefezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect -valoare studiului 59000 lei 0

d.

Nota de constatare

o Studiul de prefezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect -valoare 150000 lei

e.

Nota de constatare

o Studiul de prefezabilitate - 60000 lei

f.

Nota de constatare

Studiul de prefezabilitate -valoare 120000 lei

g.

Nota de constatare

Studiul de prefezabilitate -valoare 80000lei

## 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

a.

0 0(zero) persoane

anexe gospodaresti avariate 0

b.

0(zero) persoane 0

C.

0(zero) persoane

d.

0(zero) persoane 0

e.

0(zero) persoane