20012010 June



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA SERVICIU DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Cod.107180, satul Cornu de Jos, Bdul Eroilor,750, tel/fax:0244-367781; 0244-367781;

Nr. 1908 Data: 15.04.2010

Către, INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRAHOVA

În atenția domnului colonel Nicolae Popescu 💸 t 🧟 💯

Ziva Liva 04 And 201

Prin prezenta revenim la adresa noastră numărul 1730/26.03.2010 privind alunecările de teren și vă înaintăm nota de constatare/evaluare privind evenimentul generator de situație de urgență

Primar Cornel Nanu

AMOS

NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA. 46.05.2012.....

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN

1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: 02.07.2008-9.03.2010

1.2 LOCAȚIA: Comuna CORNU-Str. Topseni, punctul "La mănăstire"

☑ FENOMEN REACTIVAT
□ FENOMEN NOU

1.3 EFECTE GENERATE:

> O evoluție negativă ca urmare a precipitațiilor abundente pune în primejdie de prăbușire corpul de chili unde locuiesc 11 măicuțe și preotul mănăstirii

2. FOTO/PLAN/SCHIŢĂ AMPLASAMENT Anexate notei de constatare

3. ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:

3.1. Nu s-a impus, încă, evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale

3.2. Zona afectată a fost marcată și securizată atât pentru participanții la sfintele slujbe, cât și pentru populație.

3.3. În anul 2008 s-au efectuat lucrări de consolidare cu palplanșe pe două nivele, dar din lipsă

de fonduri aceste lucrări de consolidare au fost sistate.

3.4. Zona a fost monitorizată și gestionată de către:

ZCLSU Cornu

4.DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:

™Nota de constatare CLSU Cornu

■ Adrese către: Intituția Prefectului Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (nr. 4815/02.07.2008, nr. 7304/07.10.2008, nr.1666/19.03.2009, nr.4411/13.07.2009, nr. 1072/01.03.2010, nr.1730/26.03.2010)

5. ESTIMARE VICTIME ŞI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:

☑ 0 (zero) persoane

□ Materiale:


6. APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȚI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU

A. $\Box DN$, DJ infrastructure de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 200 persoane


B. $\Box DJ$, infrastructure de drumuri locale alimentate cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 50 persoane.

C. \Box infrastructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol mai puțin de 50 de persoane.

LUCRĂRI DE STABRIZARE-PRIN SPRIJINIRI-A LUNECĂRII DE TEREN DE LA MĂNĂSTIREA CORNU (PH)



- CARACTERISTICILE FIZICO-MECHNICE ORIENTATIVE ME PAMANTULUI DIN SPATELE LUCRARII DE SPRIJINIRE:



 $\begin{cases} 8,00 + (1,05+1,00+x) \times \frac{1}{2} = 5,00+3,00+y & \Rightarrow 8,00+1,025+0.52 = 8,00+2x \\ \frac{1}{2} = 2 & \Rightarrow y = 2.x & z = 0,685 \text{ m} \\ y = 1,37 \text{ m} \end{cases}$

