
R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA JUGURENI Nr. 1362 din 11.10.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 11.10.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Jugureni

Urmare a notificării C.L.S.U. Jugureni nr.1333/07.10.2013 şi în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 11.10.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ionită Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurentiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Constantin Marcoceanu Primăria comunei Jugureni Primar

Descrierea situației:

Urmare a precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in comuna Jugureni, drumul județean DJ100H a fost afectat în zona localităților Marginea Pădurii şi Valea Unghiului, în următoarele puncte:

- punctul Crucea Neagră, pe partea dreaptă a drumului județean s-a produs o erodare a malului care susține platforma drumului pe o lungime de aproximativ 20 m, distugând structura şi infrastructura drumului județean pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 2,5 m şi adâncime de 0,40 m.
- în punctul "Biserică" pe partea dreaptă a drumului a fost erodat şi dezvelit timpanul podețului şi zidul de sprijin dinspre Marginea Pădurii fiind afectată platforma drumului pe o lungime de aproximativ 5 m până la marginea îmbrăcămiții asfaltice, punând în pericol drumul prin surparea terasamentului.
- in punctul "Nicolae Nicolae" podețul tubular Ø 800 ce asigura subtraversarea drumului a fost colmatat în totalitate, pârâul Niscov deversând astfel pe drumul județean. Puntea pietonală care asigura accesul către proprietatea Nicolae Nicolae a fost distrusă în totalitate. La momentul controlului tubul PVC Ø 800 montat provizoriu în vederea executării zidului de sprijin care deservește drumul județean, s-a dovedit a fi subdimensionat pentru debitele excepționale provenite în urma precipitațiilor din această perioadă. În această zonă există un zid de sprijin aflat la stadiu de fundație pe o lungime de aproximativ 40 m, care era prevăzut să susțină platforma drumului. Datorită faptului că nu a fost executată elevația s-a produs erodarea malului drept al pârâului Niscov, mal care susține drumul, taluzul acestuia ajungând la marginea părții carosabile. De asemenea, gospodăria domnului Nicolae aflată pe malul stâng a pârâului Niscov a fost inundată producând serioase pagube materiale (afectarea recoltelor din curte, distrugerea gardurilor, a punții de acces, infiltrații de apă în pereții locuinței și bunuri materiale distruse).
- în punctul "Cioceanu" debitele mari de apă înregistrate pe pârâul Niscov în urma precipitațiilor abundente şi a torenților formați pe versanți au depăşit capacitatea de tranzit a podețului ce subtraversa drumul județean, distrugând complet terasamentul şi partea carosabilă a DJ 100H (burduşiri, văluriri, fisuri, crăpături) pe o lungime de aproximativ 50 m. Circulația auto se desfăşoară cu dificultate, pe o zonă îngustată pe o lungime de aproximativ 50 m.
- în punctul " ieşire din satul Valea Unghiului" în aval de podețul ce subtraverseaza drumul, s-a produs o eroziune a malului stâng al pârâului Niscov cu alunecarea taluzului pe o lungime de aproximativ 15 ml şi o lățime în partea carosabilă de aproximativ 2 m.

in punctul " ieşire din satul Valea Unghiului" în aval de al treilea podeț ce subtraverseaza drumul s-a produs o eroziune la malurilor pârâului Niscov cu alunecarea taluzului şi surparea lui pe o lungime de aproximativ 35 ml (25 m dreapta drum Valea Unghiului şi 10 m dreapta drum Glod) şi o lățime în partea carosabilă de aproximativ 3 m. Viiturile produse pe pârâul Niscov au produs afuierea albiei în aval de podeț şi coborârea talvegului cu aproximativ 1 m. De asemenea, a fost afectat şi malul drept în amonte de podeț pe o lungime de aproximativ 5 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate pe o zonă îngustată pe o lungime de aproximativ 40 m a drumului județean.

Menționăm că drumul județean DJ100H este singura cale de acces direct spre cele aproximativ 152 de gospodării din satul Valea Unghiului, existând pericolul iminent de întrerupere totală a circulației auto în această zonă, autospecialele serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova și S.A.J. Prahova fiind în imposibilitatea de a interveni.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Jugureni

Termen: permanent

2. Pe drumul județean DJ100H se vor semnaliza şi marca zonele periculoase pentru circulația auto şi pietonală, în regim de urgență (indicatoare de restricție tonaj, drum îngust şi restricție de viteză).

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 11.10.2013

3. Se vor lua măsuri urgente de reparare şi refacere a drumului județean în zonele afectate de inundații pentru asigurarea unui trafic auto şi pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova. Termen: urgent, începând cu 11.10.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Įoniță Cornel

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Jugureni

Primar - Constanta Marcoceanu

Pagină 2