ROMANIA JUDETUL PRAHOVA Comuna Ariceștii Zeletin Nr. 1146 din 24.06.2014

NOTA DE CONSTATARE încheiată astăzi 24.06.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Ariceștii Zeletin

Urmare notificării Instituției Prefectului nr. 8028/VI din 20.06.2014, adresei Primăriei comunei Ariceștii Zeletin nr. 1102 din 16.06.2014 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 24.06.2014, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. Baicu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Sing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Roşu Florin Daniel primar Primăria comuna Ariceştii Zeletin

A. <u>Descrierea situației:</u>

Pentru evaluarea situației, la deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- 1. Pe drumul județean DJ 233 (balastat), zona Dănari, s-a constatat prezența unor fisuri longitudinale, existența unor făgașe, precum și afuierea balastului de pe coronamentul drumului pe o lungime de aprox. 500 m. De asemenea pe o zonă în lungime de aprox. 20 m a fost afuiat și un zid de sprijin pâna la cota 0 a fundației;
- 2. Pe drumul comunal DC 52 pe porțiunea cuprinsă între km 2+500 și km 3+825 s-au format făgaje și afuierea stratului de balast pe platforma drumului, pe o lungime de aprox. 200 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate;
- 3. Pe drumul comunal DC 160 (balastat), pct. Cenuşari, s-a activat o alunecare de teren, care a afectat platforma drumului pe o lungime de aprox. 25 m, o lățime de aprox. 1,5 m și o diferență de nivel de aprox. 3 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate;
- 4. Pe drumul comunal DC 161 (balastat) se constată existența făgașelor, fisurilor longitudinale și verticale pe o lungime de aprox. 2 km. La momentul constatării primăria comunei Ariceștii Zeletin acționează pentru punerea în siguranță a circulației către gospodăriile din zonă.

B. Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administartorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia — I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primaria comunei Ariceștii Zeletin

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului județean DJ 233 în zona Dănari;

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 24.06.2014 3. Monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren și inundații;

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: permanent, începând cu 24.06.2014

4. Pentru stabilirea exactă a cauzelor alunecărilor de teren menționate mai sus se vor contacta experți tehnici atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P pe cerința esențială "domeniile A1, Af". Pe baza expertizelor tehnice se vor elabora proiecte tehnice / D.E. cu soluțiile de consolidare, verificate de verificatori atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P pe cerința esențială "domeniile A1, Af"

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: urgent, începând cu 24.06.2014

5. Zonelele afectate vor fi semnalizate corespunzator, pentru evitarea accidentelor auto și pierderilor de vieti omenești.

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: urgent, începând cu 24.06.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Baicu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Sing. Racovită Ioan

Primăria comunei Artestii Zeletin

2/2