R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA Nr. 21238 din 02.10,2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 02.10.2014 pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 12659/CT din 30.09.2014, a notificării primăriei municipiului Câmpina nr. 20042 din 17.09.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 02.10.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Horațiu Neculae Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia
- Tudose Octavian Şef Birou Situații de Urgentă

## Descrierea situației:

Ca urmare a verificarii in teren la imobilul amplasat in municipiul Campina din str. Plevnei, nr.59, proprietatea familiei Spanu Laurentiu au fost constatate urmatoarele:

- Pe Aleea Sulfinei str. adiacenta proprietatii sus mentionate s-a constatat o forfecare a sistemului rutier pe directie perpendiculara a axului strazii, fisura amplasata la o distanta de aproximativ 15 m fata de imobilul in cauza: aceasta deficienta poate avea cauze geologice generate de o alunecare de teren;
- A fost constatata o forfecare a sistemului rutier si pe str. Plevnei, strada amplasata perpendicular pe Aleea Sulfinei in amonte de aceasta;
- La locuinta analizata au fost sesizate fisuri la 45 grade in doi pereti construiti din zidarie de BCA si tototdata au fost sesizate fisuri in doi stalpi din beton armat: de asemenea se constata existenta unor fisuri in grinda aferenta celor doi stalpi.

## <u>Măsuri care se impun:</u>

1. Primăria municipiului Câmpina va continua monitorizarea fenomenului și în funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonei afectate (Aleea Sulfinei si str. Plevnei).

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina Termen: permanent

2. In vederea stabilirii cauzelor ce au produs degradarile structurale mai sus mentionate cat si in vederea stabilirii masurilor de punere in siguranta si remediere a acestora, in conformitate cu Hotararea nr.925/1995 se va efectua o expertiza tehnica de calitate.

Răspunde: Proprietarul imobilului pentru zona aflata in proprietate Termen: începând cu 02.10.2014

3. Primaria Municpiului Campina va aduce la cunostinta proprietarului masurile dispuse in prezenta nota de constatare,

Răspunde: Conducerea municipiului Câmpina

Termen: începând cu 15.10.2014

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administartorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă),

I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea unor accidente tehnice la constructiile aflate in exploatare.

Vor fi anunțate în cel mai scurt timp și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Conducerea primăriei municipiului Câmpina/utilizatori constructii Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Dobre Valeriu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Inspectoratul Regional în Construcții Sud,

Ing. Horatin

NSPEC CONSTRUCTI

Primăria municipiu Câmpina Primar ing.- Howa Laugentiu Tiseanu

Tudose Octavian - Şef Birou Situații de Urgență