ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SOIMARI Nr. 710 din 07.02.2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 07.02.2017 pe teritoriul administrativ al comunei Soimari

Urmare a adresei Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr. 972/II/E/2/VI/18.01.2017 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 07.02.2017 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Stefanescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Badica Laurentiu Primar Primăria comunei Soimari

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- ➤ în comuna Şoimari, sat Măgura, zona "Necula", pe partea stanga a DJ 100 M pe directia Ploieşti Şoimari, s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 100 m si o latime de aproximativ 30 m. Volumul de pamant dislocat este foarte mare, a afectat proprietatea a 5 familii (Necula Gheorghe, nr. 207 2 pers., Necula Nicolae, nr. 208 2 pers., Necula Ion, nr. 209 3 pers., Taporea Ana, nr. 210 1 pers., Taporea Aurel, nr. 211 5 pers.), a distrus zidul de sprijin (beton) si a ajuns pana la limita carosabilului pe o inaltime de 0,5 m, colmatand rigola de scurgere a apelor pluviale. La locuinta familiei Necula Nicolae trotuarul de garda este dislocat si deplasat fata de fundatiile aparente.
- ➤ în comuna Şoimari, sat Măgura, zona "Cimitir" pe partea stanga a DJ 100 M pe directia Ploieşti Şoimari, s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 80 m si o latime de aproximativ 60 m. Volumul de pamant dislocat este foarte mare, a distrus zidul de sprijin (beton) si a ajuns pana la limita carosabilului pe o inaltime de 0,5 m, colmatand rigola de scurgere a apelor pluviale. CLSU Soimari a degajat de doua ori pământul de pe DJ 100M si a decolmatat rigola, asigurând fluența circulației pe acest sector de drum. De asemenea pe partea carosabila se observa o valurire/denivalare pe o lungime de aproximativ 20 m si o latime de aproximativ 4 m.
- ➤ în comuna Şoimari, sat Şoimari, zona "Mănăstire İanculeşti" s-a produs tasarea căii de rulare a DJ 100M după ce a fost reparată in anul 2015, pe o lungime de aproximativ 35 m, o latime de aproximativ 7 m si cu praguri cu înălţimi variabile între 10 50 cm. De asemenea se observa ruperea si deplasarea tubului cu diametrul Dn 100 mm, care subtraverseaza DJ 100 M. CLSU Soimari a luat masura provizorie procedând la umplere si compactare cu balast pentru a asigura fluenţa circulaţiei.
- ➤ în comuna Şoimari, sat Şoimari, zona "Strâmbu" s-a produs o eroziune mal drept pârâu Lopatna pe o lungime de aproximativ 15 m, cu o diferenta de nivel de aproximativ 1,8 m, care a afectat calea de rulare a DJ 100M pe o lungime de circa 25 m.
- ➤ în comuna Şoimari, sat Şoimari, zona "Curbă Blonda", s-a produs o dislocare intre pilonii din teava (umpluti cu beton) si parapetul metalic. De asemenea s-a produs o tasare a partii carosabile pe toata latima DJ 100 M, o lungime de aproximativ 15 m si cu o diferenta de nivel variabila intre 15-25 cm.
- ➤ în comuna Şoimari, sat Şoimari, zona "Biserica Penticostală" drumul judetean DJ 100M s-a reactivat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 120 m si o latime de cca. 40 m. Alunecarea de teren a antrenat prin inclinare 3 stalpi de electricitate de medie tesiune, a produs

tasarea carosabilului pe toata latima DJ 100 M, o lungime de aproximativ 120 m si cu o diferenta de nivel variabila intre 25-35 cm. De asemenea se observa existenta unor fisuri si dislocari la platformele de beton din curtea Bisericii Penticostale .

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Soimari va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Soimari

Termen: permanent

2. Monitorizarea fenomenelor de alunecare de teren, iar în cazul evoluției acestora se vor lua măsuri de punere în siguranță a drumului judetean si a proprietatilor.

Răspunde: Primaria comunei Soimari

Termen: permanent

3. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice si pentru consolidarea si stabilizarea zonelor afectate.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent, începând cu 07.02.2017

4. Zonele afectate mai sus menționate vor fi marcate si semnalizate corespunzător, pentru evitarea accidentelor auto și a pierderilor de vieți omenești.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent, începând cu 07.02.2017

5. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, "La constatarea, în cursul activitățiilor de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică." și a art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarii afectati

Termen: începând cu data de 07.02.2017

6. Se va notifica proprietarul imobilului afectat, asupra măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Soimari

Termen: 10.02.2017

7. Se va notifica SC Electrica SA (in calitate de proprietar) pentru a proteja cei 3 stalpi din beton afectati

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Soimari

Termen: 10.02.2017

Prezentul proces verbal conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Uzgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Theorghe

Consiliul Județean Prahova ing. Burca Laurentiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova Ing. Stefanescu Adrian

> Primăria comunei Soimari Primar Badica Laurentiu