## R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA BOLDEȘTI SCĂENI Nr. 3613 din 08.03.2018

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 08.03.2018 pe teritoriul administrativ al orașului Boldești Scăeni

Urmare a adresei Instituției Prefectului 4204/VI/08.03.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 08.03.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burca Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Şovăiala Titu Inspectoratul Județean in Construcții Prahova
- Ing. Epure Lucian Răzvan Inspectoratul Județean in Construcții Prahova
- Ing. Constantin Alexandru Expert tehnic atestat MLPAT
- Dl. Predea Gheorghe Primăria orașului Boldești Scăeni viceprimar
- Dl. Voicu Ion Primăria orașului Boldești Scăeni Şef birou urbanism

## Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

In zona Seciu, zona gospodăriilor cu numarul 54 A si 54 C, in perioada 07-08.03.2018 s-a reactivat si s-a extins o alunecare de teren a cărei activitate a fost consemnata inițial in perioada aprilie-mai 2015. Dimensiunile actuale ale alunecării de teren sunt: lungime aproximativ 300 m, o latime de aproximativ 250 m si cu o săritura maxima de pana la 3 m. Au fost afectate următoarele obiective: gospodăria familiei Borş Gheorghe compusa din locuința parter fara fundație, din paianta cu planşeu din lemn si învelitoare tabla si 2 anexe gospodăreşti. Locuința construita cu aproximativ 60 de ani in urma prezintă crăpături si fisuri in pereți, tavane, pardoseli iar acoperișul este deplanat. De asemenea ușile nu se mai închid, iar in curte sunt rupturi si denivelări de pana la 1 m ale aleilor existente. Anexele gospodărești sunt afectate prin deplanări ale pereților, înclinarea lor, cu risc de prăbuşire ai acestora, construcțiile nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Gospodăria familei Radu, situata la nr. 54 C, a fost afectata prin apariția, in curte, a unor rupturi si denivelări de pana la 1 m ale aleilor existente, la circa 5-6 m de locuința. Locuința cu un regim de inaltime S+P+M a fost afectata prin apariția unor fisuri moderate in fundații, prezente si in pereți la îmbinarea cu planșeul, preponderent pe zona de est parter.

De asemenea a fost afectat drumul de acces prin fracturarea corpului si platformei acestuia pe o lungime de aproximativ 250 m, alimentarea cu energie electrica si iluminatul public local, unul dintre stâlpi fiind prăbuşit. Reprezentanții administratorului (SC Electrica) interveneau pentru refacerea alimentarii.

A fost afectat beciul sondei 444 RAP si platforma dalata a acestuia prin deplasarea beciului si a coloanei, prăbuşirea dalelor aferente vetrei sondei si dezgolirea a doua conducte ale SC OMV PETROM.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Boldești Scăeni

Termen: permanent

2. Se va interveni pentru evacuarea familiei Bors Gheorghe si punerea in siguranța a bunurilor acestora

Răspunde: conducerea primăriei Boldești Scăeni

Termen: urgent, începând cu 08.03.2018

3. Se va notifica SC Electrica pentru interzicerea restabilirii legăturii electrice la gospodăria familiei Borş Gheorghe, pentru evitarea oricăror accidente.

Răspunde: conducerea primăriei Boldești Scăeni

Termen: 08.03.2018

4. Se va monitoriza evoluția fenomenului de alunecare iar in cazul evoluției acestuia se vor lua toate masurile pentru punerea in siguranța a persoanelor si bunurilor

Răspunde: conducerea primăriei Boldești Scăeni si proprietarii afectați

Termen: începând cu 08.03.2018

5. Se vor face demersurile necesare elaborării unui studiu hidrogeotehnic, a unui proiect PT/DE verificat de verificator de proiecte MLPAT/MDRAT, precum si luarea masurilor necesare in vederea restabilirii circulației auto in zona afectata si punerii in siguranța a zonei.

Răspunde: conducerea primăriei Boldești Scăeni

Termen: începând cu 08.03.2018

6. In conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute in Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/97, art.10, "La constatarea, in cursul activităților de urmărire curenta sau speciala, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in condiții de siguranța a construcției, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica a acesteia" si a art.12, lit. a) "proprietarii au următoarele obligații si răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor sub toate formele; asigura după caz personalul necesar; comanda expertizarea construcțiilor in cazurile prevăzute la art. 10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați, in vederea analizării si studierii zonei si construcțiilor afectate,

determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții si fundamentarea din punct de vedere tehnic si economic a masurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: proprietarii obiectivelor afectate (proprietarii locuințelor de la nr. 54 A si 54 C, SC Electrica SA si OMV Petrom)

Termen: începând cu 08.03.2018

7. Se vor notifica proprietarii obiectivelor afectate (proprietarii locuințelor de la nr. 54 A si 54 C, SC Electrica SA si OMV Petrom), pentru evitarea oricăror accidente.

Răspunde: conducerea primăriei Boldesti Scăeni

Termen: 08.03.2018

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 7 (sapte) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de prgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu heorghe

Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

Ing. Şovăiala Titu

Ing. Epure Lucian

\*\*SPECTORATUL DE STAT ÎN

Expert tehnic atestat MEI A. NR. 135

Ing. Constantin Alexandru b

maria das Vill Boldeşti Scăeni Viceprimar Vill dea Gheorghe

> Şef Birqu Urbanism Ing. Voicu Ion