R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 1077 din 05.06.2012

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 05.06.2012 pe teritoriul administratic al comunei Surani

Urmare a adresei Primăriei comunei Surani cu nr.1062 din 01.06.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 05.06.2012 s-a intrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Gherghina Niţu Consiliul Judeţean Prahova
- Doamna Marcela Cornea Primar Primăria comunei Surani

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în ultima perioada, la deplasarea în teren, am constatat următoarele:

- 1. Pe drumul local Magistrală, în punctul "Bratu", există un podeț tubular ochelari 2x1200, care a fost avariat. Cantitatea mare de aluviuni și resturi vegetale antrenate de apă, au opturat podețul, au erodat malurile, acestea fiind depășite de nivelul apei, provocând inundarea unui număr de 3 gospodării, în special a familiei Bratu Adrian Ion. De asemenea a fost afectat și drumul local pe o lungime de aprox. 250 ml în imediata apropiere a podețului;
- 2. Podețul din punctul "Oprina", amplasat pe pârâul Sărata, ce asigură accesul din DJ 233 către un grup de 5 gospodării, nu mai este funcțional, la fața locului aflându-se doar un număr de 4 chesoane. Conducta ce asigura alimentarea cu gaze a celor 5 gospodării a fost ruptă și luată de viitură;
- 3. Pe DJ 100M, în punctul "Biserica Adventistă", a apărut o afuiere subterană activă a terenului, ce a generat tasarea platformei drumului pe o lungime de aprox. 25 m și o lățime de aprox. 7 m, diferența de cotă fiind de aprox. 100 mm;
- 4. Suprafața drumului comunal "Poduri" acoperit cu piatră, a fost afectată pe o lungime de aprox. 350 ml prin apariția unor șanțuri și denivelări iar DJ 100M a fost acoperit în totalitate de pietrișul adus de viitură de pe acest drum comunal. La momentul constatării, primăria comunei a intervenit în vederea degajării pietrișului, circulația în zonă se desfășurându-se normal. Rigola aferentă drumului comunal descarcă doar în rigola de pe partea stângă a DJ 100M (sensul de mers Cărbunești Şoimari), nefiind proiectată să subtraverseze DJ 100M spre pârâul Lopatna;
- 5. Au fost afectate un număr de 5 autoturisme, din care 4 proprietate personală și 1 a M.A.I. (Secția de Poliție nr. 8 Măgurele), fapt consemnat în adresa Primăriei comunei Surani, cu nr. 1070 din 02.06.2012.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc;

Răspunde: Primaria Surani Termen: permanent 2. Se vor face demersuri pentru obținerea fondurilor și comandării unui proiect tehnic cu detalii de execuție cu soluții tehnice clare și definitive pentru colectarea și drenarea apelor pluviale de scurgere pentru evitarea distrugerii infrastructurii DJ 100M în zona drumului comunal "Poduri";

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova și Primaria Surani Termen: începând cu 05.06.2012.

3. Se vor face demersuri pentru obținerea fondurilor și comandării unui proiect tehnic cu detalii de execuție cu soluții tehnice clare și definitive pentru refacerea drumului comunal "Poduri";

Răspunde: Primăria Surani Termen: începând cu 05.06.2012.

4. Se va decolmata zona pe drumul local Magistrală, în punctul "Bratu" și se vor face demersurile pentru obținerea fondurilor, în vederea executării unui podeț cu o secțiune de scurgere care să preia debitele de excepție și să permită trecerea resturilor vegetale, ce pot apărea. Se vor face toate celelalte lucrări aferente podețului;

Răspunde: Primăria Surani

Termen: începând cu 05.06.2012.

5. Se vor face demersuri necesare întocmirii unei expertize tehnice efectuate de către experți tehnici atestați M.L.P.A.T., care să stabilească cauzele ce au condus la situația existentă pe DJ 100M în punctul "Biserica Adventistă" și soluția remedierii ei;

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 05.06.2012.

6. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate în expertiza tehnică, se vor face demersurile în vederea întocmirii unui proiect tehnic și a detaliilor de execuție aferente, vizate de către expertul atestat și verificate de un verificator tehnic de proiecte în condițiile legale, după care se va trece la execuția lucrărilor, etapizat, în funcție de urgențele care se impun;

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 05.06.2012.

7. Se va intervenii de urgență pentru semnalizarea rutieră a zonei tasate pe DJ 100M, în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere ("Limitare de viteză" – 2 buc., "Alte pericole" – 2 buc.);

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 05.06.2012

8. Se vor face demersurile pentru obținerea de fonduri, necesare asigurării accesului către proprietăți, prin construirea unei punți pietonal - carosabile (pe un singur fir).

Răspunde: Primăria Surani

Termen: urgent, începând cu 05.06.2012

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Consiliul Județean Prahova Ing. Gherghina Nitu

Unitatea Administrativ Teritorială Surani

Primar Marcela Cornea

Pagina 2 din 2