## R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI Nr. 5304 din 15.05.2017

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.05.2017 pe teritoriul administrativ al comunei Valea Doftanei

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 7150/II/E/2/CT din 02.05.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- Ms. Coanda Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 15.05.2017, în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Oceanu Adrian, din partea primăriei Valea Doftanei, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:
- 1. Punctul Cheia Tesilei: in satul Teşila, str. Lacului (situata la aprox. 400 m de DJ102I), pietruita, a fost afectata pe o lungime de aprox. 200m, o latime de aproximativ 2 m, datorita erodarii malului drept a raului Doftana precum si datorita faptului ca versantii, atat superior cat și inferior spre râul Doftana sunt străbatuti de mai multe debușee create ca urmare a precipitațiilor meteorice care au angrenat grohotiș (pământ, piatră și argilă). Diferenta de nivel dintre platforma strazii si albia raului Doftana este de aprox. 30 m. Evolutia fenomenului poate duce la intreruperea accesului catre cele 30 gospodarii din zona.
- 2. Punctul Rusu: urmare a cresterii debitelor pe raul Doftana si viiturilor a fost erodat malul drept pe o lungime de aprox. 200 m si o inaltime in medie de 2 m fapt ce a dus la declansarea unui fenomen de alunecare a versantului de pe malul drept pe o latime de aprox.50 m (proprietatea familiei Cazacu). Pe suprafata versantului vizualizata la momentul verificari se observa fisuri, crapaturi, prabusiri (trepte de rupere cu inaltimea de 0.30 0.50 m). Diferența de nivel între albia râului Doftana și gospodăria familiei Cazacu este de aproximativ 20 m, acest lucru contribuind împreună cu erodarea malului la accentuarea fenomenului de alunecare.
- 3. Punctul Rusu Cantonul silvic: pe DJ 102I in zona km 30+500 s-a produs o cedare a platformei drumului pe o lungime de aprox. 50 m pe toata latimea, cu o diferenta de nivel de aprox. 0.10 m. Pe partea dreapta a drumului se observa ruperea marginii partii carosabile (fisuri si crapaturi) pe o lungime de aprox. 6 m si o latime de aprox. 2 m.
- 4. Punctul Traisteni Bran: datorita eroziunii malului stang al raului Doftana s-a accentuat surparea terenului pe partea stanga a DJ 102I zona km 34+100, frontul rupturii cu o lungime de aprox. 60 m ajungand la marginea partii carosabile. Diferenta de nivel dintre partea carosabila a drumului si albia raului este de aprox. 15 m. Pe partea carosabila se constata aparitia unor fisuri longitudinale in zona axului drumului.

- 5. Punctul Valea Neagra: viiturile produse pe râul Doftana au produs eroziunea și ruperea malului drept in zona pragului de fund din blocuri de beton, situat in aval la circa 50 m de barajul de priza C.H.E.M.P. Traisteni 1, fapt ce a dus la erodari ale malului drept pe o lungime de aprox. 300 m si o inaltime medie de 2 m, in partea din aval. Accentuarea fenomenul de eroziune constatat, poate declansa fenomene de instabilitate a versantului pe malul drept. La momentul verificarilor nu s-au constata alunecari de teren in zona.
- 6. In satul Tesila, punct Cioparceni-Mogosoaia, s-a produs eroziunea malului stang al valcelului Mogosoaia (necadastrat) care a afectat drumul pe o lungime de aproximativ 40 m, o latime de circa 2 m si o diferenta de nivel de aproximativ 7 m. Circulatia auto se desfasoara cu dificultate, iar evolutia fenomenului poate duce la intreruperea accesului.
- 7. In satul Tesila, pe DJ 102 I Campina Valea Doftanei, la km 23+600, in zona Podul Puiului s-a produs o cedare a platformei drumului (tasare de aproximativ 5 cm) pe o lungime de aproximativ 20 m, o latime de aproximativ 2 m. Zona afectata este protejata cu parapeti metalici si semnalizata corespunzator;
- 8. In satul Traisteni, punct Izlaz Negras (teren cu destinatie pasune), s-a produs o alunecare masiva de teren, in trepte, (aproximativ 6 ha) producand crapaturi, valuriri si fisuri ale terenului.
- 9. In satul Traisteni, punct Pod Peste-Vale, s-a produs o eroziune mal stang al raului Doftana, care a produs o tasare a platformei drumului si a rampei podului (10-15 cm) pe o lungime de aproximativ 6 m si o latime de circa 5 m.
- 10. In satul Traisteni, in zona Priscu-Predelut, platforma drumului DJ 102 i, a fost afectata de ploi, alunecari si torente, producandu-se eroziunea si alunecarea partiala, traficul rutier spre Brasov fiind ingreunat (au acces doar auto 4x4).

## MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Valea Doftanei

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a celor 2 zone afectate de pe str. Lacului, în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Conducerea comunei Valea Doftanei

Termen: începând cu 15.05.2017

3. Se va analiza situația existenta pe D.J. 102 I si se vor identifica sursele de finantare privind posibilitatea includerii in programul de reparatii a lucrarilor de refacere a zonelor afectate, pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova

Termen: începând cu 15.05.2017

4. Se vor analiza situațiile existente pe drumurile locale/ strazi si in zona proprietatii familiei Cazacu, pentru identificarea solutiilor tehnice privind refacerea/ protejarii zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea comunei Valea Doftanei si S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 15.05.2017

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurentiu

Sistemul de Gospodărire Apelor - Prahova

Ms. Coanda Lugeniu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcy Georghe

Primăria comunei Valea Doftanei

viceprimar Oceanu Adrians