R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA IZVOARELE Nr. 3909 din 13.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 13.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Izvoarele, în data de 13.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. Predescu Constantin, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/
 D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situatii de Urgentă al Judetului Prahova
- Dl. Rădutu Petrică Primăria comunei Izvoarele
- Ing. Jilăveanu Laurenţiu S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in perioada iunie-iulie2010, urmare a ploilor abundente cât și datorită scurgerii apelor de pe versanții din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele au avut loc o serie de alunecări de teren și degradări ale drumurilor comunale cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

- 1. Datorită precipitațiilor abundente și inexistenței șanțurilor/rigolelor pentru preluarea apelor pluviale în satul Homorâciu, drumul local Vîlcel, balastat, având o lungime de aproximativ 200 m are infrastructura afectată (deteriorată și vălurită) pe toată lungimea. După inundațiile din 2007 primăria a întocmit studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru repararea acestui drum.
- 2. Deasemena sunt necesare executarea unor lucrări de balastare a următoarelor drumurilor locale:
 - drumul local Poduri, sat Homorâciu;
 - > drumul local Coastă, sat Homorâciu
 - drumul local Strada Morii sat Homorâciu;
 - drumul local Strada Ariciu, sat izvoarele:
 - drumul local Strada Siliştei, sat Schiuleşti.

Pe timpul căderilor masive de precipitații pe aceste drumuri locale se creeaza cratere și denivelări ale infrastructurii care îngreuneză circulația auto.

- 3. În zona de Captare Crasna Schiuleşti, localizată la 2 km amonte de intrare către Mănăstirea Crasna, alunecarea de teren existentă s-a reactivat. Alunecarea s-a produs de-a lungul drumului şi conductei de adâncime, pe o lățime de 100 m şi o lungime a fisurii de aproximativ 350 m.
- 4. În zona de Captare Crasna Schiuleşti, localizată la 5 km amonte de intrare către Mănăstirea Crasna, pe malul stâng al pârâului Crăsnuța, există o alunecare de teren activă, masivă şi agresivă pe o lungime de aproximativ 70 m, lățime de aprox. 150 m. Volumul mare de pământ dislocat a blocat total drumul forestier.
- 5. Pe malul drept al pârâului Crasna, alunecarea de teren a afectat drumul local care face legătura între strada Crasna din satul Homorâciu şi satul Izvoarele. Alunecare de teren este de tip reactiv şi se manifestă pe o lungime de aprox. 30 m, lăţime de aprox. 40m şi o diferenţă de nivel de circa 20 m. La momentul constatării circulaţia se desfăşoară pietonal, dar există o altă cale de acces. Evoluţia fenomenului poate afecta proprietatea familiei Haidău Gheorghe.

6. În satul Cerneşti, pe marginea drumului local balastat, care face legătura între satul nou şi satul vechi există o alunecare de teren produsă în luna iunie cu lungime de aprox. 40 m, lățime de aprox. 30 m, cu o diferență de nivel de circa 3 m, care nu a afectat drumul. Menționăm că acest drum local este singura cale de acces către Cerneşti (sat vechi). Evoluția fenomenului poate duce la izolarea a 20 de gospodării (60-70 locuitori).

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune şi alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Izvoarele

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Izvoarele va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Izvoarele Termen: Urgent, începând cu 13.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Izvoarele Termen: 30 de zile după obtinerea fondurilor

- Primăria va înștiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Izvoarele Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Dinulescu Margareta

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova Ing. Predescu Constantin

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

> S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Comunei

viceprimar Răduţu Petrică