
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA ŞOIMARI
Nr. 2409 din 10.06.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 10.06.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari

Urmare a notificării CLSU Şoimari nr. 2402/10.06.2013 şi a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 10.06.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia Prahova
- Ing. Ioniță Cornel- Consiliul Județean Prahova
- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahov
- DI. Stănescu Ion Viceprimar Primăria comunei Şoimari

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în perioada 05.06-.08.06.2013, drumul județean DJ 100M, de pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari, a fost afectat după cum urmează:

1. Pe DJ 100M la Km. 6+100, pe raza localității Măgura, în zona cimitir-biserică, pe o lungime de aproximativ 200 m, s-a reactivat alunecarea de teren, drumul prezentând denivelări, tasări și burdușiri pe toată lățimea drumului. Partea carosabilă prezintă denivelări variabile, de la 20 cm până la 1 m. Pe acestă porțiune circulația auto se desfășoară cu dificultate, pe un singur sens de circulație. De asemenea au fost afectate și locuințele de pe versantul de pe partea stângă a drumului prin apariția de fisuri și crăpături în pereți, și deplasări ale structurii de rezistență.

Menţionăm faptul că există pericolul întreruperii circulaţiei, fapt ce ar duce la blocarea accesului spre comunele Şoimari, Surani, Ariceştii Zeletin şi Cărbuneşti. În cazul întreruperii circulaţiei, varianta ocolitoare existentă (Măgurele – Vălenii de Munte – Drajna – Poseşti – Târleşti – Cărbuneşti – Surani – Şoimari) implică timpi mari de deplasare şi un consum sporit de carburanţi.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Şoimari

Termen: permanent

2. Având în vedere pericolul iminent de întrerupere a circulației pe DJ 100 M, în zona Km. 6+100 şi faptul că s-a realizat studiu geotehnic şi expertiză tehnică, se recomandă întocmirea documentației tehnice verificate de verificatori de proiecte atestații MLPAT/MDRAP pentru cerința esențială domeniile Af/A4 şi execuția lucrărilor în regim de urgență.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 10.06.2013.

3. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a zonei afectate de pe DJ100M în vederea evitării producerii accidentelor.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 10.06.2013.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini şi s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia - Prahova

Ing. Luca Vasile

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

SERIA 03 NR. 028

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTION SUD MUNTENIA

Consiliul Județean Prahova Ing. Ioniță Cornel

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Cheorghe

Primăria comunei Şoimari

Viceprimar - Stănescu Ion