ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
Nr. 1132 din 30.05.2012

1174543

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Salcia

Urmare a sesizării Primăriei comunei Salcia nr. 112 din 25.05.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 30.05.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Băloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- Dl. Bostina Dan Primăria comunei Salcia Primar

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile (ploi abundente) care au avut loc în perioada 24.05 – 25.05.2012, pe teritoriul administrativ al comunei Salcia au fost afectate mai multe tronsoane de drumuri locale și comunale, astfel:

- 1. drumul comunal DC53 "Hotar", pe tronsonul pietruit s-au produs viituri care au colmatat șanțurile și s-au scurs pe platforma drumului producând antrenarea materialului (balast) cu producerea de făgașe, pe o lungime de aproximativ 500 m, drumul fiind practicabil doar pietonal la data constatării;
- 2. drumul local "Valea Câinelui", în zona "Valea Vulpii", datorită viiturilor care au antrenat materialul de pe drumul balastat pe aproximativ 900 m, au dus la colmatarea șanțurilor, producând făgașe, alunecări de teren și deplasarea celor cinci podețe tubulare din beton, drumul devenind impracticabil;
- 3. drumul local "Ciocan" datorită cantităților mari de apă scurse de pe versanți care au antrenat materialul de pe coronamentul drumului (balast), s-au produs făgașe și colmatarea șanțurilor, pe aproximativ 525 m. La data constatării drumul este practicabil pietonal.
- 4. drumul local "Muche" datorită cantităților mari de apă scurse de pe versanți care au antrenat materialul de pe coronamentul drumului (balast), s-au produs făgașe și colmatarea șanțurilor, pe aproximativ 1200 m. În dreptul proprietății lui Gherghe Maria s-a produs o alunecare de teren pe o suprafață de aproximativ 40 mp, datorită cantităților mari de apă din sol. La data constatării drumul este practicabil pietonal.
- 5. drumul local "Fileț" datorită cantităților mari de apă scurse de pe versanți care au antrenat materialul de pe coronamentul drumului (balast), s-au produs făgașe și colmatarea șanțurilor, pe aproximativ 400 m iar în dreptul gospodăriei lui Iuria Nicolae s-a produs o alunecare de teren pe aproximativ 35 mp. La data constatării drumul este practicabil pietonal.

6. drumul local "Teren Sport" datorită precipitațiilor abundente și a debitului mare de apă ce a antrenat cantități mari de aluviuni, au dus la colmatarea șanțului de scurgere și au antrenat materialul de pe coronamentul drumului (balast), producând făgașe. Drumul este practicabil pietonal.

În această zonă s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 45 m în

vecinătatea pârâului Salcia.

7. drumul local "Bârdea" datorită cantităților mari de apă scurse de pe versanți care au antrenat materialul de pe coronamentul drumului (balast), s-au produs făgașe și colmatarea șanțurilor pe aproximativ 450 m, drumul fiind practicabil pietonal. Puntea pietonală din această zonă a fost distrusă datorită creșterii debitului de apă, producând și surparea malului pe aproximativ 40 m.

Urmare a adresei nr 1130 din 30.05.2012 comisia de constatare/evaluare s-a deplasat în punctul "Brăslașul" unde a constatat că datorită precipitațiilor abundente și a debitului mărit al pârâului Salcia, malul din dreptul proprietății domnului Brăslașu Nicolae a fost erodat pe o lungime de aproximativ 15 m intrând în proprietatea acestuia aproximativ 6 m, în apropiere aflându-se și podul de pe DJ234.

Măsuri care se impun:

Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Salcia

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare de teren, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea in siguranță a drumurilor locale.

Răspunde: Conducerea primăriei Salcia

Termen: permanent

Evacuarea materialului aluvionar de pe partea carosabilă a drumurilor locale cât și decolmatarea șanțurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Salcia

Termen: începând cu 30.05.2012

4. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor necesare refacerii drumurilor locale afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile din ultima perioadă.

Răspunde: Conducerea primăriei Salcia

Termen: începând cu 31.05.2012

5. Se va întocmi proiectul în vederea execuției lucrărilor de consolidare a drumului județean 234 în punctul "Brăslașul".

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 30.05.2012

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Consiliul Județean Prahova

Ing. Băloi Roxana

Primăria comunei Salcia

Primar Bostina Dan