
DETASAMENT POMPIERI BOLDESTI G.I. VALENII DE MUNTE OFITER III Locotenent Stanciu Ciprian

## NOTA RAPORT

Ca urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada pe teritoriul comunei Teisani s-au inregistrat urmatoarele situatii:

1.In satul Olteni pe drumul local adiacent Paraului Valca Stalpului, in dreptul proprietatii d-u il Badulescu Alexandru, in data de 16 05.2010 s-a produs o alunecare de teren pe o introdere de cca. 30ml. Aceasta alunecare a distrus partial drumul local adiacent Paraului Valea Stalpului, drumul fiind in prezent inaccesibil auto spre un nr. de




2.In satul Stubeiu pe DC 144 la Km 1+900, 4, in data de 16.05.2010 s-a produs o alunecare de teren pe o intindere de cea.20ml antrenand si terasamentul DC 14 riscand ruperea covorului asfaltic pe o lungime de cea. 10 ml si o latime de cea. 50cm .In cazul ruperii covorului asfaltic, circulatia auto va fi intrerupta.

Mentionez ca DC 144 este afectat si la Km 0+300 (intrarea din spre or. Valenii de

Munte), situatio raportata prin Nota de constatare din data de 22.04.2010.


In cazu ruperii DC 144 in cele doua puncte va fi intererupt accesul auto catre un nr. de cea. 40 gospodarii (cea. 200 persoane)





3. In satul Valca Stalpului, pe drumul local adiacent Paraului Valea Stalpului, in dreptul proprietatii d-lu Avram Mirel in data de 17.05.2010 s-a produs o alunecare de teren pe o intindere de cca. 6ml.

Aceasta alunecare a distrus partial drumul local adiacent Paraului Valea Stalpului, drumul fiind in prezent accesibil auto.





PRIMARIA TEISANI

Masur Mate de Primaria comunci Teisani:

-Intocrnirea si transniterea catre ISU, Prefectura, SGA a notelor de constatare CLSU Teisani si rapoartelor operative -monitorizarea permanenta a zonelor afectate,

-informulea populatici din zona cu privire la riscurile existente.

Inspenit